Italy NSC
Parts & Services
292-26 sp

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT PROFESSIONAL-FIAT

Torino, 06 agosto 2026

SAFETY RECALL

FIAT PROFESSIONAL F62B	FIAT F62A
510 – DOBLÒ (K9)	360 – DOBLÒ (K9)
511 – DOBLO' BEV (K9)	361 – DOBLO' BEV (K9)

- **Software del modulo Body Computer(IPC)**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli indicati nella tabella precedente, i cui numeri di telaio sono identificati sui portali di documentazione post-vendita del Brand, dotati di telecamera di monitoraggio del guidatore, un difetto del software nel quadro strumenti potrebbe impedire l'accensione del display del quadro stesso all'avviamento del veicolo. La condizione può attivarsi solo al riavvio del veicolo da uno stato di accensione disinserita (OFF) durante la sequenza di attivazione del veicolo. In presenza di una sequenza di eventi molto specifica, il software del quadro strumenti potrebbe inviare un segnale errato al display, determinando la mancata accensione dello schermo del quadro strumenti (schermo nero), sebbene il veicolo funzioni regolarmente e possa essere guidato. Di conseguenza, il guidatore potrebbe non essere in grado di visualizzare le informazioni normalmente presenti sul quadro strumenti, incluse la velocità del veicolo, le spie, le informazioni sullo stato del veicolo e i messaggi del Driver Information Center.

Per risolvere l'anomalia, è necessario aggiornare il software del modulo Body Computer.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati, verranno contattati mediante lettera che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento. Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano