Italy NSC
Parts & Services
353-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT

Torino, 02 ottobre 2026

CUSTOMER SATISFACTION NOTIFICATION

F63B
390 – PANDINA

- **Sonda lambda**

Vi informiamo che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, il montaggio della sonda lambda potrebbe risultare non conforme alle specifiche di produzione. Di conseguenza, potrebbe accendersi la spia di segnalazione avaria motore.

Per ovviare a questo inconveniente, si provvederà all'ispezione della sonda lambda e, se necessario, alla riparazione o alla sostituzione a titolo gratuito.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock.

I clienti dei veicoli già consegnati verranno contattati mediante lettera, che verranno spedite da Italy NSC - Parts & Services.

L'intervento dovrà essere eseguito operando secondo il ciclo riportato in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano