Italy NSC
Parts & Services
287-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati Fiat
Riparatori Autorizzati ALFA ROMEO

Torino, 31 luglio 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F62D 364 – 600	**F62E** 626 – JUNIOR MHEV

- **Gruppo devioguida**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, il gruppo devioguida non è stato correttamente posizionato nell'alloggiamento dell'albero del piantone sterzo, causando una rumorosità anomala durante il funzionamento del veicolo.

Al fine di risolvere l'anomalia, provvederemo a ripristinare il corretto posizionamento del gruppo devioguida.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano