Italy NSC
Parts & Services
396-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT

Torino, 26 ottobre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F62W

356/357 – TIPO

- **Plafoniera anteriore**

Vi informiamo che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, la plafoniera anteriore potrebbe non spegnersi.

Per ovviare a questo inconveniente, si procederà al controllo e all'eventuale sostituzione della plafoniera anteriore.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano