Italy NSC
Parts & Services
389-26 db

Spett.li: Riparatori Autorizzati FIAT

Torino, 22 ottobre 2026

RAPID SERVICE UPDATE

F63A

302 – 500 MHEV

- **Pannello di rivestimento laterale**

Con la presente si informa che su un numero limitato di veicoli dei modelli evidenziati nella tabella sopra riportata, il rivestimento laterale interferisce con il pedale della frizione quando quest'ultimo viene premuto.

Per ovviare a questo inconveniente, provvederemo alla verifica e all'eventuale riparazione del pannello di rivestimento laterale.

Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, o alla prima occasione assistenziale, per i veicoli già consegnati, operando secondo il ciclo operativo disponibile in Service Library, in modo da aggiornare l'intero parco.

Vi ringraziamo per la vostra forte cooperazione in questo importante risanamento.

Cordiali Saluti

Italy NSC - Parts & Services
Technical & Warranty Manager
V.Caiano