Italy NSC
Parts & Services
384-26 rg

Spett.li: Concessionari FIAT PROFESSIONAL
Officine autorizzate

Cc: Titolare
Responsabile Post Vendita
Capo officina

Torino, 18 Ottobre 2026

OGGETTO: APERTURA Tutorship FUEL PUMP MALFUNCTION

In relazione all'argomento in oggetto, Vi informiamo che a partire dal giorno 19/10/2026 sarà aperta la tutorship in oggetto:

- Vedi allegato per il dettaglio particolari

Risulteranno interessati i seguenti modelli:

- DUCATO (290) da telaio RG049521 a ZZ999999
- DUCATO (290) da telaio RMA25226 a ZZ999999
- DUCATO MAXI (295) da telaio RG049521 a ZZ999999
- DUCATO MAXI (295) da telaio RMA25226 a ZZ999999

Nell'ottica di ottenere un miglioramento qualitativo con un significativo incremento delle verifiche on-site delle vetture interessate, l'attività coinvolgerà la rete assistenziale autorizzata su tutto il territorio nazionale.

I dealer coinvolti dovranno in occasione di ogni intervento assistenziale sul componente richiedere autorizzazione all'intervento tramite ticket tutorship utilizzando la procedura prevista tramite l'utilizzo di Link.E.entry.

Se entro le due ore dalla data apertura ticket, non riceverete indicazioni dal centro sul ticket, potrete procedere alla riparazione della vettura come da processo standard assistenziale.

Con l'avvertenza di estendere la presente comunicazione a tutte le vostre sedi assistenziali, Vi precisiamo che il nostro personale di field è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Italy NSC-Parts & Services
Technical & Warranty

Allegato “A”

NB per la codifica dei componenti di seguito indicati, fare riferimento al Tempario delle Riparazioni

modelli 290-295
DESCRIZIONE CODICI TESIS
TESIS : SUBMERGED SUPPLY PUMP :: DETAIL : NOT WORKING
TESIS : SUBMERGED SUPPLY PUMP :: DETAIL : FAULTY OPERATION
TESIS : SUBMERGED SUPPLY PUMP :: DETAIL : NOISE