Paridad


Inicio
Leer N (# binario)
C (contador) = 0
Revisar último bit de N
¿El bit es 1?
Si
No
C = C + 1
No hacer nada
N >> 1
¿Es N ≠ 0?
Si
No
¿Es C par?
Si
No
Imprimir paridad par
Imprimir paridad impar
Fin


START
C=0
CHECK
mirar LSB de N
bit =1
bit =0
ADD
C = C+ 1
DON'T
(Nada cambia)
SHIFT
N >> 1
CHECK_N
¿N ≠ 0?
Si
No
CHECK_P
¿C es par?
P = Paridad
Si
No
PAR
out = Par
IMPAR
out = IMPAR
END


N
Start
Reset
P
Done
Enable
Load