			QK No: Area:		Equipo:		Realizado por:	Ayudado por: Fecha inicio:				
کس_ SAINT	了 III	Hoja de Mejora Rápida	QK-LR-LPA-0	34 APILADO	RA ROCA	OPERARIOS ROCA		OPERARIOS ROCA		24-02-24	WCM BY SAINT-GOBAIN	
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)							2) Lista las posibles causas del problema:					
							1 ERROR DE DISEÑO					
CUANDO SE ROMPE UNA CORREA DEL EJE DE TRANSMISION DE LOS RODILLOS DEL P.101, HAY QUE COLOCAR LAS CORREAS QUE SE DEJAN DE REPUESTO, PREVIO DESMONTAJE DEL PROPIO EJE.						2 BUSQUEDA DE CORREAS INADECUADA						
						3	3					
						4	4					
							5					
4) Plan de acción para eliminar el problema: 5) Fecha fin: 05-03-24							3) Verifica qué posibles causas son causa real:					
		Acción (Evaluación de Riesgos requerida)	Quié	Cuándo	Hecho?		Qué	comprobar	Cómo compro	bar Hallazo	gos Causa?	
1	MONTAR U	JNA CORREA DE INSTALACION EXTERNA	ACTINOVA	05-03-24	SI	1	ERROF	R DE DISEÑO	IN SITU		s On O	
2	REALIZAR F	HOJA DE ÉXITO	DAVID DELC	ADO 05-03-24	SI	2		DA DE CORREAS DECUADA	IN SITU		s On O	
3						3					s □ n □	
4						4					s □ n □	
5						5					s □ n □	