

HOJA DE ÉXITO

Fábrica:Departamento :Area:Preparado por:Fecha:AZUQUECA DE HENARESROCAAPILADORAOPERARIOS24-02-24Miembros del equipo:



ANTES





Descripción del PROBLEMA

NO SE DISTINGUE, CORRECTAMENTE, EL SENTIDO DE LOS RODILLOS, EJES Y CORREAS DE LA APILADORA.

SOLUCIÓN al Problema

PINTAR PARTE DE LOS MISMOS, PARA VER EL MOVIMIENTO.

PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

NO IDENTIFICAR EL MOVIMIENTO DE EJES Y RODILLOS.

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

IDENTIFICAR EL CORRECTO MOVIMIENTO DE EJES, RODILLOS Y CORREAS.