

## **HOJA DE ÉXITO**

 Fábrica:
 Departamento :
 Area:
 Preparado por:
 Fecha:

 AZUQUECA DE HENARES
 ROCA
 APILADORA ROCA
 MANT.
 18/03/2024

 Miembros del equipo:
 Miembros del equipo:



#### **ANTES**

# DESPUÉS





#### Descripción del PROBLEMA

TENEMOS SOLO UN DISPLAY PARA 5 VARIADORES, SIN PODER GUARDAR LOS PARAMETROS DE CADA VARIADOR EN SU DISPLAY PARA PODER PROGRAMARLOS CON RAPIDEZ

#### **SOLUCIÓN** al Problema

SE COMPRAN POR CADA VARIADOR UN DISPLAY . SE VUELCA EN CADA DISPLAY LOS PARAMETROS ESPECIFICOS DE CADA VARIADOR Y SE COLOCAN AL LADO DE SU VARIADOR

#### PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

PUEDE CAUSAR EL PARO /AVERIA DE LA MAQUINA YA QUE SE TARDABA MUCHO EN PROGRAMAR EL VARIADOR Y ESE TIEMPO LA LINEA ESTA PARADA.

### BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

REDUCIMOS EL TIEMPO DE INTERVENCION EN CUALQUIER VARIADOR .PASAMOS DE 800 PUNTOS (ROJO) EN LA EVALUACION DE RIESGOS A 8 PUNTOS (VERDE)