

## MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):	Actualizado a:
IVAN GARCIA	
Preparado por:	Versión :
LUIS GARCIA ORTEGA	1



N°	TÍTULO		Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo,)			
	REVISION CORREAS		APILADORA			
Quién debe hacerlo ?		Cuándo se hace ?		TIEMPO ESTÁNDAR		
OPL		ANUALMENTE (MARZO)				
(*) SEGURIDAD : prevención de daños ergopomía puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos check points estándar / TECNICOS: Eficiencia movimientos método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos						

OPL			ANUALMENTE (MARZO)				
	(*) SEGURIDAD: prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD: prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS: Eficiencia, movimientos, método especial/ COSTE: Gestión propia de r					e recursos	
N°	PASOS		DETALLES	S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE	TIEMPO ESTÁNDAR
1	CONSIGNAR APILADORA	PARA CONSIGNAR APILADORA, DURAN UNA PARADA PROGRAMADA, UTILIZAREMOS EI CUADRO LOTO DE MISMA	ITE  PO GRO GRI GRZ  GRS GRS GRF  GRA  GRA  GRA  GRA  GRA  GRA  GRA	Т	X	APLICAR PROCEDIMIENTO LOTO	
2	REVISAR CORREAS DE LOSTRASPORTADORES	SE REVISARAN LA CORREAS DE LOS TRASPORTADORES APILADOR Y ELEVAD	DEL DEL	Т			
			APILADOR - ELEVADOR VISTA DESDE NIVEL 1				



## MÉTODO ESTÁNDAR

probado por (jefe de área):	Actualizado a:
IVAN GARCIA	
reparado por:	Versión :
LUIS GARCIA ORTEGA	1



N°	TÍTULO			Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo,)				
	REVISION CORREAS						APILADORA	
Quién debe hacerlo ?			Cuándo se hace ?					TIEMPO ESTÁNDAR
	OPL			Α	NUALMEN	NTE (MAR	ZO)	
	(*) <b>SEGURIDAD</b> : prevención de daños	s, ergonomía, puntos peligros	os / CALIDAD : prevención de defectos, cheo	ck points, están	dar / TECNIC	COS: Eficiend	cia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de	recursos
N°	PASOS		DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE	TIEMPO ESTÁNDAR
		MIRAREMOS EL CE LA TENSION Y EL D DE LOS NERV	ESGASTE					
					Т			
3	QUITAR CONSIGNACION	UNA VEZ SE TERMI LOS TRABAJOS EN APILADORA, SE QUIT CONSIGNACION	I LA TA LA	PANEL LOTO @	Т	X	APLICAR PROCEDIMIENTO LOTO	