

HOJA DE ÉXITO


Fábrica: Departamento Preparado por: Fecha: **AZUQUECA DE HENARES ROCA APILADORA OPERARIOS** 24-02-24 Miembros del equipo:



ANTES

DESPUÉS





Descripción del PROBLEMA

PARA CAMBIAR UNA CORREA, PREVIAMENTE HAY QUE DESMONTAR EL EJE DE TRANSMISIÓN DE LOS RODILLOS DEL P.101 Y DEJAR COLOCADAS CORREAS.

SOLUCIÓN al Problema

CORREA DE MONTAJE EXTERNO,

PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

DESMONTAR EJE DE TRANSMISIÓN, SUSTITUIR CORREAS, DEJAR EL MONTAJE ES SENCILLO Y NO NECESITA EL DESMONTAJE DEL CORREAS LISTAS Y VOLVER A MONTAR. 2H.

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

EJE DE TRANSMISIÓN.