
PASSO A PASSO – PARETO NO EXCEL

nicialmente é preciso esclarecer que o passo a passo aqui descrito se refere a construção de um "Gráfico de Linha e Coluna com dois eixos" que após algumas adequações teremos um resultado muito próximo ao "Gráfico de Pareto".


1° Passo – A tabela:

A primeira providencia necessária para montarmos o gráfico é a construção da tabela de valores. Onde temos na primeira coluna a descrição dos problemas ou causas. Na segunda coluna os valores absolutos correspondentes a cada problema. E na terceira coluna o percentual acumulado. Veja exemplo na figura abaixo.




2° Passo – A definição do tipo de gráfico:

- A Selecione os valores na tabela conforme exemplo abaixo.
- B Clique no ícone assistente de gráfico.
- C Na pasta "Tipos Personalizados" selecione o gráfico "Lins. Cols. em 2 eixos" e clique em avançar. Na próxima janela clique em avançar novamente.





3° Passo – As opções iniciais:

- Na pasta Titulo digite o Título do gráfico.
- No espaço "Eixo dos valores (Y)" digite a variável medida (tempo (minutos, horas, dias, etc.), custo (\$), Valor nominal....
- No espaço "Eixo dos segundos valores (Y)"



- Na pasta Rótulos de dados marque a opção "Mostrar rótulo".
- Na pasta Legenda desative a opção "Mostrar legenda":
- Clique em avançar e concluir.







4° Passo – As modificações necessárias:

Amplie o tamanho do gráfico para ficar mais fácil de se trabalhar.


- A Clique duas vezes no eixo dos valores (à esquerda do gráfico)
- **B** Na pasta escala modifique o valor máximo para o Total dos seus problemas (no nosso exemplo: **236**. E o valor unidade principal pela décima parte do valor total, no nosso exemplo é 236/10= **23,6**. Clique em OK.




C – Clique duas vezes no eixo secundário dos valores (à direita do gráfico)



D – Na pasta escala modifique o valor máximo para 100 e o valor unidade principal POR 10. Clique em OK.



E – Clique duas vezes nas barras.



F – Na pasta **Opções**: Marque a opção "Variar cores por ponto" e na opção "Largura do espaçamento" digite 0 (zero). Clique em OK.

