

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS
Envoyé: mercredi 6 juillet 2011 16:53
À: Adrien, Bruno Chubb Securite; Casales, Bernard UTCFS; Guermache, Abdes Chubb Securite; Locteau, Patrice UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Deiss, Marc UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Lusic, Bruce Chubb Securite; Rotthier, Patrick UTCFS; Bouhours, Samuel UTCFS; Boulet, Eric UTCFS; Lafforgue, Benoit UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; Colombo, Eric UTCFS; da silva, Mario UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieu, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Garino, Gilles UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS; Patry, Laurent UTCFS
Cc: Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Elui, Eric UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Talabot, Julien UTCFS; Bianchi, Nino UTCFS; Caron, Pierre-Nicolas UTCFS; Detriche, Philippe UTCFS; Elayachi, Zoher UTCFS; Laparade, Pascale UTCFS; Simon, Alexandre UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; Dridi, Makrem UTCFS; MARTIN, Regis RM UTCFS; Pamies, Laurent UTCFS; Lochon, Sylvain UTCFS; Angoso, Vincent UTCFS; Tedbirt, Benaissa UTCFS
Objet: Flash info Technique : Evolution logiciel cartes SAT C V3 CE10430 - V 3.04
Importance: Haute
Pièces jointes: ALERTE QUALITE N°2-2011 => Problème sur les SAT C V 3



Bonjour,

Suite à l'alerte qualité du 28/06/11 ci-jointe vous informant du blocage des stocks des cartes SAT C V3 8 voies (CE10430), nous vous informons que le logiciel du composant PIC de ces cartes évolue et passe en Version **3.04**.

De ce fait, lors du reset ou du téléchargement de la centrale, l'alimentation des voies n'est plus coupée maintenant : les DAS à rupture ne seront donc plus pilotés.

Pour mettre à jour les cartes, vous pouvez :

- soit le faire via un programmeur de PIC connecté au bornier 10 points (J12) de la carte,
- soit effectuer un échange standard avec le SAV Acquigny à compter de la semaine 29

Cette nouvelle version est dès à présent disponible sur le fichier excel « *Logiciels : liste des versions applicables* » sur l'intranet, rubrique Chantiers & Services <http://10.65.0.113/intranet/indexChubb.asp?section=chantier&cpt=chantier>

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flashes Infos Technique, les versions logiciels et l'historique des versions sont accessibles l'intranet Chubb, Direction Chantiers & Services : [lien](#)