

Objet : Evolution logiciel carte mère UTI et CMSI V3 - CE01001 - **V11.4**
Gamme : Résonance
Produit : UTI V3 (CE01001) / CMSI V3 (CE01001A)

Prérequis

Versions Logiciels : <http://cfrrya21/intranews/incendie/aide/versions-logiciels/>
Fichier UTI V3 : [UTI MSW V11.4 CE01001 FR.s3](#)
Fichier CMSI V3 : [CMSI MSW V11.4 CE01001 FR.s3](#)

Bonjour,

Nous vous informons de l'évolution du logiciel des cartes mères UTI V3 (CE01001) et CMSI V3 (CE01001A).

Ils passent en version **11.4**

Les améliorations apportées concernent :

- La prise en charge des nouveaux détecteurs et interfaces Radio R.Scan+
 - o Optique
 - o Thermique
 - o Expander
 - o IA Radio
- La résolution d'un Bug lorsque qu'un UTI, ou CMSI était connectée à plusieurs TD
- La résolution d'un Problème d'affichage pour les Me503 paramétrés en mode NO+DER+CC

Pour accéder à la Fiche Expertise « **Mise à jour logiciel des UTI.Com ou CMSI.Com** », cliquez sur lien suivant : [Fiche CE/01/41-01/B](#)

La procédure de mise à jour du Boot d'une UTI.Com et CMSI.Com, se trouve en page 3/4

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

