

Flash Info Technique

Objet : ChubbExpert Version 3.5.1.0

Gamme / Produit : Résonance / Logiciel de Programmation

Prérequis : Les techniciens doivent avoir les droits **Administrateurs** et la version **1.0.1.18** de **Chubb_Tools** sur leur PC

Bonjour,

La nouvelle version de **ChubbExpert V3.5.1.0** est maintenant disponible, celle-ci apporte les correctifs et améliorations suivantes :

- Prend en charge les PC associés au Domaine CARRIER (carcgl.com), pour l'enregistrement automatiques de codes d'activations et annuels.
- Ajout de la Fonctionnalité « Dérangement Mémorisé ou non », lors de l'enlèvement et la remise sur son socle, d'un DéTECTEUR I.Scan+. Paramétrage disponible dans les Propriétés du Tableau.
 - **Cette fonctionnalité Impose d'avoir :**
 - UTI.Com en Version : **12.0**
 - UAI Directe (CE01006) en Version : **1.96**
 - UAI Lon (CE10397) en Version : **4.56**
- Inclus une nouvelle version de **Télécode V3.3.1.0**, qui permet de récupérer la Version de l'UAI Directe, ainsi que la Carte de Fonction Directe, lors d'un Scan du Réseau LON
 - **Cette fonctionnalité Impose d'avoir :**
 - UTI.Com en Version : **12.0**
- Règle les problèmes suivants :
 - création d'étiquettes pour les Points Radio R.Scan+ (DA et DM)
 - importation Excel des Points Radio R.Scan+
 - ajout / suppression de carte UAC Directes sur l'UTC.Com
 - ajout des Alimentations « Déport Lon LPT » 24V et 48V

Comment récupérer cette nouvelle version

Pour les Techniciens : Via « [Chubb Tools 1.0.1.18](#) », en forçant la Synchronisation

Pour les autres disponible sur le Serveur R&D : [ChubbExpert V3.5.1.0](#)

Merci de diffuser largement cette information auprès de toutes les personnes concernées

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

Responsable Technique National