不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0003 / 発行日: 2025-05-12

発生日	2025-05-01	発生工程	旋削	使用機械	TSL-550
客先	翠峰重工業	作業者	神谷	発見者	刈谷
部品番号	KRS-C46-8462-D	品名	ローラブラケット	数量	1 / 3

1. 不適合内容(現象: 表面キズ / 重大度: low)

ローラブラケットのオイル溝底に長さ約20mmの線状キズ。搬送トレイ上で隣接品と接触した痕跡があった。

2. 良品状態(あるべき姿)

機能面・意匠面に目視で判別できる線状・点状の傷が無いこと。

3. 原因(要因: 変更連絡の不達 / 4M: Method)

設計変更の連絡が現場に届いておらず、変更前の仕様で製作した。

4. 対策(恒久)

設計変更は変更通知書の現場受領サインをもって発効とするルールに改める。

材料費	1,097円	加工費	1,343円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	2,440円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

廃却処理済み。材料費は損失計上した。