不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0008 / 発行日: 2025-06-10

発生日	2025-05-29	発生工程	組付	使用機械	YZ-8WR
客先	翠峰重工業	作業者	霧嶋	発見者	国枝
部品番号	KRS-C22-6135-E	品名	カップリングハブ	数量	1 / 4

1. 不適合内容(現象: バリ残り / 重大度: low)

タップ穴口元の面取り不足によりネジ挿入時へのバリ噛みが発生。5穴中2穴で確認。

2. 良品状態(あるべき姿)

全エッジが指示どおり面取りされ、指触・目視でバリが無いこと。

3. 原因(要因: 標準手順の省略 / 4M: Method)

洗浄→検査の順序を入れ替えたため、切粉を挟んだまま測定していた。

4. 対策(恒久)

工程順序をポカヨケ化(前工程の検印が無いと次工程の治具が使えない)する。

材料費	4,069円	加工費	8,006円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	12,075円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

暫定処置として当該機械での同品番加工を一時停止した。