安徽创谱仪器科技有限公司



科大激光诱导激穿光谱仪教学系统

使用说明书

请在使用本产品之前,仔细阅读产品使用说明书,并保存以供参考本产品使用说明书中的图片仅为示意图



序言

非常感谢您使用我司本产品。该手册主要适用于需对激光诱导击穿光谱仪进 行安装、操作、维护的专业技术人员。请在安装及使用本产品前仔细阅读此用户 手册并妥善保存。手册内容将不断更新、修正,但难免存在与实物稍有不符或错 误的情况,用户请以所购产品实物为准。

一般安全信息


- a) 收到产品时请先检查货物是否在运输过程中发生损坏。若发现问题请立即与本公司或运输公司联系。
 - b) 所有安装操作都必须由专业技术人员严格按照本手册说明完成。
 - c) 请勿打开本产品外壳自行维修。
 - d) 防止液体进入仪器内部。
 - e) 请确保整个系统中所使用的线缆连接牢固,良好绝缘及规格合适。

1



目录

序言		1
	安全信息	
	使用说明	
三、	测试说明	5
	标准样品光谱图	





一、简介

LIBS 全称: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy(激光诱导击穿光谱仪),系统将高能激光施加在样品上,在样品的表面形成激光光斑(等离子体)而使样品激发发光,这些光随后经过光谱系统和监测系统进行分析,进而得到样品的元素组分和含量。






(3) 数据采集



点击 Start 开始采集数据




显示光谱仪等待触发信号



1 设置积分时间根据信号强度 设置,积分时间大,信号强度 会增强。

2、 设置平均次数默认 10 次。




主界面光谱显示




■→ 调节光谱显示比



(4) 数据保存






保存图片格式

保存原始数据


三、测试说明

(1) 空气激光激发检测光谱图






(2) 金属铝激光激发检测光谱图




四、标准样品光谱图

(1) 金属铝标准谱图:





(2) 粗铜标准谱图:



(3) 碳钢标准谱图

