

Reporte de falla escuela La Merced

Causa:

Actualización de Windows en la computadora de recepción

Descripción:

La computadora recibió una actualización de Windows que eliminó el driver del huellero Columbo.

Por esta razón el huellero no era detectado.

Solución:

Se reinstalaron los drivers del huellero y ya estaba funcionando. No existe daño físico en el huellero.

Evidencia:

Windows Update



¡Todo está actualizado!
Última comprobación: hoy, 08:03

Buscar actualizaciones

Actualización de calidad opcional disponible

2025-08 Actualización acumulativa para Windows 10 Version 22H2 para sistemas basados en x64 (KB5066188)

Importante:

La computadora tiene un disco HDD que la ralentiza al encender. Se intentó reiniciar la computadora y tardó mas de 5 minutos, el encargado indica que el retraso siempre está presente.



Se sugiere cambiar a un disco SSD para que la computadora encienda en segundos.

