LoRaPA功率模块信号测试

信号测试

网关位置:722室窗户旁边

节点地址: fe00002a

PA模块

• 办公室

rssi: 9.8 rssi1:-49

• 7楼电梯

Isnr: 7.2 rssi: -93 Isnr: 6.0 rssi: -96 Isnr: 0.0 rssi: -91

• 5楼

Isnr: -7.8 rssi: -102 Isnr: -4.8 rssi: -104 Isnr: -4.2 rssi: -103 Isnr: -7.2 rssi: -104 Isnr: -3.5 rssi: -102

• 3楼

Isnr: -6.0 rssi: -99 Isnr: 0.5 rssi: -102 Isnr: -0.2 rssi: -99 Isnr: -0.8 rssi: -101 Isnr: 0.2 rssi: -101

• 1楼

Isnr: -9.2 rssi: -106 Isnr: -7.8 rssi: -103 Isnr: -10.0 rssi: -105 Isnr: -7.8 rssi: -105 Isnr: -5.0 rssi: -106

长天线

• 办公室

Isnr: 9.8 rssi: -77

• 7楼电梯

Isnr: -8.2 rssi: -103 Isnr: -3.8 rssi: -105 Isnr: -3.8 rssi: -105

https://maxiang.io/#

节点地址: fe00002c

PA模块

办公室

Isnr: 9.8 rssi: -47

长天线

• 办公室

Isnr: 9.8 rssi: -17

以上数据均在PA模块5v供电的基础上,PA模块使用3.3v供电时,和长天线信号效果相同。

测试过程中发现的问题:

- 相同节点、天线, 天线竖放比平放的信号要好5~10db,其中竖放时, 节点天线和网关之间遮挡物少一些。
- 不同节点的信号强度有明显差异, fe00002a、fe00002d的信号强度比fe00002c的信号强度要低30db

查看原始数据,登陆https://cloud.sanfaniot.com,在设备管理->历史数据中,对应的时间是2017-8-16-14:57:55

到16:31:53区间,对应节点fe00002a,fe00002c

https://maxiang.io/#