

## Test num 1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
32.2	کد خطا
Gas combustion system	نام خطا
سيستم احتراق گاز	·

علت: احتراق در سیستم به درستی انجام نمی شود.

دلایل ممکن: عدم تطابق نوع گاز ،اتصال کوتاه شدن الکترود ایگنیشن ،ایراد برنر ،خرابی شیر گاز

## نحوه ی تست:

- بررسی نوع گاز اعلام شده
- وارد منوی تکنسین شوید و نوع گاز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تعییر کنید.
  - بررسی اتصال کوتاه شدن الکترود ایگنیشن
    - هرگونه ایراد برنر را بررسی کنید.
  - در صورت عدم رفع ارور ،شیر گاز را تعویض کنید.

توجه کنید که بسته به نوع دستگاه و خطا ،موارد بررسی شده متناسب با آن باشد.





