



Taller Soldadura Arbolito de Navidad








Agenda

- 1. ¿Qué es una PCB?
- 2. Tipos de componentes
- 3. ¿Qué es soldar?
- 4. Cómo soldar
- 5. Soldadura SMD
- 6. Formas de soldar

¿Qué es una PCB?

PCB ("printed circuit board" en inglés) o placa de circuito impreso en español. Es básicamente es un soporte físico en donde se instalan componentes electrónicos y eléctricos y se interconectan entre ellos.













Tipos de componentes

THT (Through hole)








DIP-8 SOIC-8



Tipos de componentes

THT (Through hole)



Resistencia de agujero pasante

SMD (Surface Mounted)




Resistencia SMD 0805








Resistencias vs condensadores SMD





Resistencia



Condesador




Encapsulados típicos



¿Que es soldar?

Consiste en unir los componentes tanto de forma electrica como mecánica usando un metal con temperatura de fusión baja (180 a 260)°C. Normalemente (aka siempre) estaño.






Tipos de estaño

Sin plomo



Temperatura de fusión superior



Con plomo



Temperatura de fusión inferior





Flux

El flux es un fundente que elimina las películas de óxido que se forman en la superficie de los metales que se están soldando. Además hace que el esaño fluya de manera más uniforme sobre las superficies sin formar bolas.

Existe en formato líquido, formato pasta, formato boli...









Intenta buscar "No-clean Flux"

El viejo flux a base de resina de colofonia es muy sucio y tóxico. No usar flux de fontanero!

Soldador formato lapiz

Hay dos tipos, los de teconología antigua (de cartucho) y los modernos que permiten cambiar las puntas en caliente.








Un buen soldador no es un gasto, es una **inversión**! Es como un cuchillo a un chef, merece la pena gastarse un poco más. Se nota!!




Soldadura THT/PTH






La soldadura perfecta







Ejemplos no tan buenos ... I










Ejemplos II





Soldadura SMD

Para componentes SMD sencillos podemos usar el lápiz, pero para los más complejos tendremos que ir si o si a pistola de aire caliente o horno.













Resistencias y condensadores SMD








Estaño en pasta

Es el producto de mezclar bolitas de estaño con flux. Permite aplicar estaño de una froma muy muy precisa. (Vienen en jeringuilla o en bote)









Stencil

Es una fina lámina de acero que permite aplicar estaño de manera muy fácil, precisa y repetible. Ideal para circuitos poblados de components SMD.








Poner pasta con stencil





Posicionar componentes





¿Como sabemos donde va cada cosa?




makers-upv.github.io/maker-xmas-tree





Horno reflow







Soldar portabaterías













Cuidado con los ojos



Manos a la obra...

Pasos

- Aplicar pasta de estaño a los troncos
- Posicionar los componentes de una cara
- 3. Pedir revision de Jaime y/o Pablo
- Meter en el horno 🔥



- Repetir por la otra cara 5.
- Repetir con la base del arbol :3 6.
- Soldar componentes
- Programar firmware (WLED o Arduino) 8.
- 9. Fin ©

makers-upv.github.io/maker-xmas-tree



No confies en nosotros para revisar que esta todo bien, a decir verdad somos un poco especiales...








install.wled.me


1. Conectar el arbolito por USB al ordenador







5. Click en "Install WLED"



6. Click en "Install"



Instalando...






7. Click en "Skip"



8. Click en Next







Configurar WLED desde el móvil (o PC)





MAKE

Modificar los colores con WLED













1. Instalar Arduino IDE (www.arduino.cc/en/software)







2. Instalar dependencias hardware Expressif ESP8266




http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json






2. Instalar dependencias hardware Expressif ESP8266



http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json




3. Instalar librería Neopixel





3. Instalar librería Neopixel











4. Seleccionar la placa y el puerto COM (Buscar "nodemcu")





5. Cargar el ejemplo "Strandtest"










6. Modificar LED_PIN y LED_COUNT a 12

```
strandtest | Arduino IDE 2.0.3
                                                                                                                         - □ ×
Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda
                strandtest.ino strandtest.ino
            #include <Adafruit NeoPixel.h>
             #ifdef AVR
             #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
            #define LED_PIN 12
            #define LED COUNT 12
             Adafruit NeoPixel strip(LED COUNT, LED PIN, NEO GRB + NEO KHZ800);
                NEO RGBW Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
                                                                                    Lín. 23, col. 21 UTF-8 NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) on 1COM10
```









Taller

Soldadura Arbolito de Navidad ¡Gracias!