

Tabla de Nivel de Información (NDI)

VERSIÓN 6

PROYECTO

Pausa Maule

SISTEMA

Retícula 3 × 3 · Habitacióno
ciclista

FECHA

08-09-2026

FUENTE

Modelo Revit
HAB_ARQ_MODELO_R01.rvt

ESTÁNDAR

PlanBIM Chile

NDI 2 como base de anteproyecto. Cada requisito se justifica por el Uso BIM que lo consume: **Diseño de especialidades · Revisión del diseño · Coordinación 3D · Análisis de programa espacial**. Nombres de tipo y familia verificados en vivo contra el modelo el 08-09-2026.

NDI	Categoría	Tipo	Instancia	Justificación
2	Muros	MURO_EXT_QUINCHA_12cm (×11) · MURO_CORTINA_EXT_MADERA (×6). Familias: Muro básico / Muro cortina. Material real capa quinch: MT_TIERRA_QUINCHA (ficha Manual Quincha Liviana).	Nivel base y superior, longitud real. IsExternal existe y está vacío; LoadBearing ya no está vinculado a esta categoría.	Coordinación 3D necesita espesor y posición reales para el encuentro con pilares y cubierta.
2	Rejillas de muro cortina	<i>No aplica: es una línea de rejilla (CurtainGridLine), no una familia con tipo propio.</i>	Modulación U/V confirmada 2×16, posición en el muro, muro anfitrión.	Revisión del diseño: la modulación es una decisión de proyecto.
2	Montantes de muro cortina	MADERA_1.25X10cm (×396). Familia de sistema Rectangular Mullion (no renombrable). Material: MT_PINO RADIATA. Ficha: Arauco Cepillado.	Longitud real, posición en la rejilla, resolución en esquinas.	Coordinación 3D: el montante perimetral choca con viga y pilar.
2	Paneles de muro cortina	Empty (×192). Familia de sistema Empty System Panel (no renombrable). Sin material: decisión de diseño confirmada por el usuario — panel intencionalmente vacío para funcionar como celosía.	Dimensión de la abertura, posición en la rejilla. Sin geometría de panel ni material que registrar.	Revisión del diseño: el vacío intencional (celosía) resuelve la relación interior-exterior con ventilación y luz filtrada, no un paramento sólido de ningún material.
2	Puertas	100X200cm (×2). Familia PRT_INT_SIMPLE_MADERA. Material corregido de TBC_PuertaMetalicaPintada (erróneo) a TBC_Madera. Ficha: Moldupanel, Pino Radiata Italia 100×200cm.	Muro anfitrión, sentido de apertura, Marca (6, 9), IsExternal.	Revisión del diseño verifica ancho libre y sentido de apertura.
2	Pilares estructurales	130X130 (×16). Familia PILAR_Pino Radiata_Rectangular. Ficha Hilam MLE confirmada (glulam NCh2148/NCh2165), sección cuadrada sin equivalente exacto en catálogo (ver Especificación Técnica).	Nivel base y superior, altura real.	Coordinación 3D: el pilar choca con muros y vigas.
2	Armazón estructural	2X8_PRINCIPAL (×8, 50×200mm) · 2X4_SECUNDARIA (×15, 50×100mm). Familia corregida de M_Glulam-Western Species a VIGA_Pino Radiata Dimensionada_Rectangular. No es glulam: madera dimensionada Arauco, material MT_PINO RADIATA.	Longitud real, nivel, sistema de vigas al que pertenece.	Revisión del diseño comprueba jerarquía principal/secundaria. Discrepancia de material resuelta.
2	Suelos	RADIER_INT_HA_15cm (×1) · RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm (×1). Ficha Melón confirmada para el radier estructural; el pulido sigue sin ficha entregada.	Perímetro real, nivel.	Coordinación 3D del encuentro radier-muro.
2	Cubiertas	CUBIERTA_ZINC_ONDULADO_MADERA (×1). Material corregido de MT_PLACHA ONDULADA (typo) a MT_PLANCHA ONDULADA ZINCALUM. Ficha Cubiertas Nacionales confirmada.	Pendiente de cubierta sigue sin valor; alero, nivel.	Coordinación 3D con la estructura de madera. Falta parametrizar la pendiente.
2	Habitaciones	<i>No aplica: Rooms no tienen family type en Revit (TypeId = -1).</i>	Nombre, Número, Nivel, Área y Perímetro completos en las 9 habitaciones (incluye Pasillo #09). Departamento pendiente en las 9.	Análisis de programa espacial: superficie total 79,44 m².

CORRECCIÓN DE ESTA VERSIÓN

Paneles de muro cortina: no son vidrio ni madera. Confirmado con el usuario — panel tipo Empty, intencionalmente sin material, diseñado como celosía.

CATEGORÍAS EXCLUIDAS

Ventanas, muros interiores y puertas interiores no existen en el modelo. Los vanos se resuelven con muro cortina y líneas de separación de habitación.

BRECHAS QUE PERSISTEN

Resistencia del radier (rango, no valor único); pendiente de cubierta sin definir; RADIER_PULIDO_INT_HA_2cm sin ficha; sección del pilar sin equivalente exacto en catálogo; Departamento vacío en las 9 habitaciones.

VER TAMBIÉN Especificación Técnica de Materiales — Pausa Maule (actualizada 08-09-2026, corrección de paneles); Parámetros Compartidos Pausa Maule NDI2 (08-09-2026).