
## レーザー加工機 示モンストレーション

寒縣教育支援也》今一 機械系典通寒習室 吉田 久展

### はじめに(従来の加工方法)



1. 罫書き作業



2.粗取り作業 (帯鋸盤)

3.整形作業 (フライス盤)



※必要に応じて 4.穴あけ作業(ボール盤)



### 特徵

LaserPro

#### 潮点

- ➤ 薄物樹脂加工に最適(アクリル、PET板、木材など)
- ▶ 短時間で行える 1.罫書き→2.帯鋸→3.フライス盤→4.ポール盤



1.作図 → 2.レーザー加工機へ出力

- > 切り層が出ない
- ▶ 加工者の作業負荷が従来加工法より大幅に軽減


#### 突点


- > 出力が小さいため加工できる板厚は、8mm以下
- ➤ 加工精度は、1/10mm程度
- ▶ 加工時に排気ガスが出る

### 操作方法

- 1.加工する形状の作図
- ➤ CAD(ベクターワークス)・編集ソフト(CorelDRAW)を用いて、必要な形状を作図する








### 操作方法

#### 2.加工部品の製作

- 本体に使用する材料をセットし、レーザーの焦点を合わせる (オートフォーカス)
- ➤ 出来上がった図面のデータをMarkyurry(レーザー加工機)を 選択して出力







完 成



#### テモンストレーション

#### 1.材料のカット 外形の製作および穴あけ

邇常學生が使う作業

#### 2.画像の彫刻



# 操高性能機種





