
5. Al mes de recibirse de Ingeniero Químico, consigue trabajo en una empresa química que tiene una unidad de cristalización de sulfato de cobre por evaporación, según el proceso descripto a continuación:



El proceso se alimenta con una corriente  $F_1$  de 100 kmol/hr, con una solución acuosa compuesta por una fracción molar de  $Cu(OH)_2$  de 0.028 y trazas de Na(OH) de 1.8 x  $10^{-5}$ . Una corriente  $F_2$  de ácido sulfúrico diluido en agua al 10,2% . Se mantiene la acidez de las corrientes, manteniendo una relación molar de 2.1 de ácido sulfúrico con respecto a los hidróxidos, a la entrada del neutralizador R-1. La reacción de neutralización es muy rápida, y se lleva a cabo hasta convertirse totalmente los hidroxidos.

La solución formada en el reactor de neutralización es evaporada en el evaporador E-2, donde se elimina agua pura por la corriente  $F_6$ , precipitando  $SO_4Cu$ , el cual se retira por la corriente  $F_5$ .

En el evaporador, cristaliza puro el 50% del sulfato de cobre que ingresa, y se evapora el 50% del agua que ingresa. La corriente con sólidos que sale del evaporador, se filtra hasta obtener una torta con el 10% de humedad (en base seca). El filtro retiene el 95% de solido

- a- Simular el balance de masa del proceso. Completar el cuadro de balance de masa.
- Proponer a la empresa alguna forma de aumentar la producción, manteniendo la cantidad ingresada de Cu(OH)<sub>2</sub>. Justificar cuantitativamente la mejora.

#### Datos

$$F_1 := 100$$
  $R_{molar} := 2.1$   $kmol := 1000mol$ 

$$x^{\langle 1 \rangle} := \begin{pmatrix} 1 - 0.028 - 1.8 \cdot 10^{-5} \\ 0.028 \\ 0 \\ 0 \\ 1.8 \cdot 10^{-5} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad x^{\langle 2 \rangle} := \begin{pmatrix} 1 - 0.102 \\ 0 \\ 0.102 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f^{\langle j \rangle} := F_j \cdot x^{\langle j \rangle}$$

### Reactor

Cu(OH)2 + H2SO4 --> CuSO4 + 2 H2O 2Na(OH) + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 H2O

$$\nu_{1} := \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \\ -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{\mid} := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\chi_2 := 1$$
  $\chi_5 := 1$ 

# Parametros del evaporador

5H2O + CuSO4 --> CuSO4.5H2O (s)

$$\nu_{2} := \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{array}{c} \varepsilon_{2} := (1) \\ \chi_{4} := 0.5 \\ \gamma := 0.5 \end{array} \qquad \begin{array}{c} \chi_{6} \\ \vdots \\ \chi_{6$$

#### Parametros del filtro

Hum := 0.1

# RESOLUCIÓN

$$ff^{\langle 1 \rangle} := f^{\langle 1 \rangle}$$

Given

## Mezclador

$$ff^{\langle 1 \rangle} + f^{\langle 2 \rangle} = f^{\langle 3 \rangle}$$

$$f^{\langle 2 \rangle} = x^{\langle 2 \rangle} \cdot \sum f^{\langle 2 \rangle}$$

$$f_{3,3} = R_{\text{molar}} \cdot (f_{2,3} + f_{5,3})$$

Reactor

$$f^{\langle 4 \rangle} = f^{\langle 3 \rangle} + \nu_{\parallel} \cdot \varepsilon_{\parallel}$$

$$\chi_2 = \frac{f_2, 3 - f_2, 4}{f_2, 3}$$

$$\chi_5 = \frac{f_{5,3} - f_{5,4}}{f_{5,3}}$$

**Evaporador** 

5H2O + CuSO4 -- > CuSO4.5H2O (s)

$$f^{\langle 5 \rangle} + f^{\langle 6 \rangle} = f^{\langle 4 \rangle} + \nu_2 \cdot \varepsilon_2$$

$$\chi_4 = \frac{f_4, 4 - (f_4, 5 + f_4, 6)}{f_4, 4}$$

$$f^{\langle 6 \rangle} = x^{\langle 6 \rangle} \cdot \sum f^{\langle 6 \rangle}$$

$$f_{1,6} = \gamma \cdot f_{1,4}$$

Filtro

$$f^{\langle 5 \rangle} = f^{\langle 8 \rangle} + f^{\langle 7 \rangle}$$

$$Hum = \frac{f_1, 7 \cdot PM_1}{f_7, 7 \cdot PM_7}$$

$$0.95 \, f_{7,5} = f_{7,7}$$

$$f_{2,8} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,7} = f_{2,7} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,8}$$

$$f_{3,8} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,7} = f_{3,7} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,8}$$

$$f_{4,8} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,7} = f_{4,7} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,8}$$

$$f_{5,8} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,7} = f_{5,7} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,8}$$

$$f_{6,8} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,7} = f_{6,7} \cdot \sum_{i=1}^{6} f_{i,8}$$

$$\begin{pmatrix} f \\ \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{pmatrix} := Find(f, \varepsilon_1, \varepsilon_2)$$

$$f = \begin{pmatrix} 97.198 & 51.8 & 148.999 & 154.6 & 70.3 & 77.3 & 1.843 & 68.457 \\ 2.8 & 0 & 2.8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5.884 & 5.884 & 3.083 & 3.083 & 0 & 0.081 & 3.002 \\ 0 & 0 & 0 & 2.8 & 1.4 & 0 & 0.037 & 1.363 \\ 1.8 \times 10^{-3} & 0 & 1.8 \times 10^{-3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \times 10^{-4} & 9 \times 10^{-4} & 0 & 2.359 \times 10^{-5} & 8.764 \times 10^{-4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1.4 & 0 & 1.33 & 0.07 \end{pmatrix}$$

$$f := \begin{cases} f \leftarrow f \\ f \cdot \frac{kmol}{hr} \end{cases}$$

$$F_{i} := \begin{cases} f \leftarrow f \\ for & i \in 1..N_{C} \end{cases}$$

$$for & j \in 1..N_{S}$$

$$F_{j} \leftarrow \sum_{i=1}^{N_{C}} f_{i,j}$$

$$F$$

$$X := \begin{cases} f \leftarrow f \\ F \leftarrow F \\ \text{for } i \in 1..N_{C} \end{cases}$$

$$for \quad j \in 1..N_{S}$$

$$X_{i,j} \leftarrow \frac{f_{i,j}}{F_{j}}$$

$$X$$

$$w := \begin{cases} f \leftarrow f \\ \text{for } i \in 1..N_{C} \end{cases}$$

$$for \quad j \in 1..N_{S}$$

$$w_{i,j} \leftarrow f_{i,j} \cdot PM_{i}$$

$$w$$

$$\begin{tabular}{lll} \begin{tabular}{lll} \begin{$$

$$f = \begin{pmatrix} 97.198 & 51.8 & 148.999 & 154.6 & 70.3 & 77.3 & 1.843 & 68.457 \\ 2.8 & 0 & 2.8 & 3.153 \times 10^{-9} & 3.33 \times 10^{-9} & 0 & 9.184 \times 10^{-11} & 3.412 \times 10^{-9} \\ 0 & 5.884 & 5.884 & 3.083 & 3.083 & 0 & 0.081 & 3.002 \\ 0 & 0 & 0 & 2.8 & 1.4 & 0 & 0.037 & 1.363 \\ 1.8 \times 10^{-3} & 0 & 1.8 \times 10^{-3} & -2.395 \times 10^{-12} & -2.403 \times 10^{-12} & 0 & -6.321 \times 10^{-14} & -2.348 \times 10^{-12} \\ 0 & 0 & 0 & 9 \times 10^{-4} & 9 \times 10^{-4} & 0 & 2.359 \times 10^{-5} & 8.764 \times 10^{-4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1.4 & 0 & 1.33 & 0.07 \end{pmatrix} \frac{\text{kmol}}{\text{hr}}$$

#### Consistencia balance de masa

$$W_1 + W_2 - W_6 - W_7 - W_8 = 0 \frac{kg}{s}$$