INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS - 0424-6692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-DG-24-010

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Rif Nro.:** : J-070043482	**Fecha;** 08/10/2024
Equipo: Detector MultiGas (COMB/EX – CO – H_2S – O_2)	**Lugar de la Calibración;** Laboratorio de INVERMULCA	**Marca:** DRAGER
Descripción del Equipo: Gases combustibles: sensor catalítico MEDICIÓN O2 y Gases tóxicos: sensor electroquímico	**Modelo:** X-AM3000	**Código Interno;**
Serial; ARXM-0500	**Fecha de calibración:** 08/10/2024 **Fecha Próxima Calibración:** 08/04/2025	**Patrón de Referencia:** Detector de Gases Múltiple GX - 2009 (49-2170RX-XX)
INSPECCIÓN VISUAL		
Carcasa: Polietileno	**Funcionabilidad:** Según condición de Fabricación	**Alarmas:** luz LED de alarma de gas, , una alarma audible, y una alarma vibratoria
Pantalla; Visible Normal, se ilumina y coloca en descanso. Pantalla LCD	**Estuche:** Se Observo	**Tamaño ;** Portátil
PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN		

GAS	LECTURA PATRÓN LEL	LECTURA DEL EQUIPO LEL	FOTO DEL EQUIPO
COMB/EX (0-5.% CH)	10	10	 
O_2 (0-30% Vol)	18,5 –20,9	18,5 – 20,9	
CO (0-1999 ppm)	22	22	
H_2S (0-200 ppm)	4	4	

NORMAS INVOLUCRADA
Procedimiento de Inspección Invermulca. . Covenin 2253-2001 Concentraciones Ambientales permisible de Sustancia Químicas en lugares de trabajo e índice biológico de exposición. Covenin 0823 – 1988 Sistema de detección, alarma y extinción. Covenin 1176 – 80 Detectores Generalidades. EN50270 Tipo 2, EN61000-6-3

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Ing. Javier Rodriguez
FIS-0021-006/
VT-027-2022 /
UT – 029-2022 /
PT 038-2017

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT