INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.
Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales
Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590
SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 02617321343- 0424-6194440-04146220012,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: 7422 INPSASEL: 00575-2006
SENCAMER

Certificado N° I-TQ-24-007


Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO,SA	**Nro. Rif:** J-070043482	**Fecha;** 23/11/2024
Equipo: TORQUIMETRO DE 3/8"	**Lugar de la Calibración;** LABORATORIO DE INVERMULCA	**Marca:** EPANLO
Descripción del Equipo: es una herramienta que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas, como ser tornillos, tuercas o pernos	**Modelo:** NO SE OBSERVO	**Código Interno;** SF-T-02
	Serial; NO SE OBSERVO	**Temperatura;** 25°C
Apreciación; 4 N-M	**Fecha de calibración:** 23/11/2024	**Patrón de Referencia:** Código: I-BPTM-010 Nª Solicitud Sencamer: LP-2024-6543 TORQUIMETRO ANGULAR PROTO
Rango; 13,6 A 108,5 N-M	**Fecha Próxima Calibración:** 23/11/2025	

INSPECCIÓN VISUAL

Carcasa: Acero de herramienta	**Funcionabilidad:** Apto	**Alarmas:** No posee
Pantalla; Nonio ajustable	**Estuche:** Si se Observo	**Tamaño ;** Portátil

PARÁMETRO DE CALIBRACIÓN

PATRON N-M	Lectura N° 1	Lectura N° 2	DESVIACIÓN	CONDICIÓN
40,7	41	41	3	APTO
61	61	61	0	APTO
101,7	102	101,7	0,3	APTO





NORMAS INVOLUCRADA

Normas y Procedimientos de Inspección Invermulca: GOP-PR-I-IM-01, UNE-82317, COVENIN: 2425-2000,ASME B107.14M-1994

OBSERVACIONES:	**Se determinó las condicione operacionales y no se encontraron desviaciones. Se recomienda mantener condiciones y medios adecuado para garantizar su buen funcionamiento. Al someterlo a prueba se comportó en la variedad de escala según el patrón y la variación del medio sometido.**
CONCLUSIONES:	Los resultados de estas medidas están dentro de la tolerancia permitida por el fabricante **APTO**

Inspector
Ing. Javier Rodríguez
Nivel II NDT

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Supervisor
Ing.Dalmilo Rosales
Nivel II NDT

Escaneado con CamScanner