

Direzione Tecnica

Il Direttore

Direzione Business AV
Pietro Diamantini

Direzione Business IC
Domenico Scida

Direzione Business RSI
Maria Annunziata Giaconia

DT-SIGSQ
Luca Maria Granieri

DT-ITRI
Paolo Masini

SIGSQE AV
Michele Bondi

SIGSQE IC
Roberta Columbu

SIGSQE Regionale
Pierluigi Corsetti

Oggetto: COCS 49/DT – Provvedimenti da adottare nei confronti del personale in possesso di abilitazione all'esercizio delle mansioni di condotta in caso di SPAD

Ad integrazione di quanto previsto dalla COCS 49.3/DT attività A1.1- alinea 3 “Provvedimenti per il personale coinvolto in possesso di abilitazione all'esercizio delle mansioni di condotta”, si dispone che in caso di SPAD/SPAR la decisione di procedere alla riammissione in servizio del personale nel caso in cui sia stata rilevata mancanza di responsabilità dello stesso, deve essere preventivamente condivisa con Direzione Tecnica dopo aver raccolto le evidenze necessarie a validare tale decisione (es. immagini



comprovanti la presenza di olio o fogliame sul fungo delle rotaie, documentazione fornita dal RC, ecc.).

In particolare DT-SIGSQ, a cui dovrà essere trasmessa la richiesta eventuale, e DT-ITRI condivideranno una valutazione che sarà trasmessa da DT-SIGSQ alle SIGSQE di Direzione e alle strutture di Produzione Centrali.

Tutto ciò in attesa della conclusione degli accertamenti svolti dalle apposite commissioni di indagine, alle cui conclusioni si farà riferimento per le successive determinazioni.

Le Direzioni di Business sono interessate alla diffusione e all'applicazione della presente disposizione, che viene diffusa da "Normativa di Esercizio" nei modi d'uso a tutte le SO interessate.

Distinti saluti.

Marco Caposciutti