

Recepimento delle Disposizioni RFI 16/2019 e 17/2020 *

**“Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale -
Norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)”**

e

Recepimento Raccomandazione ANSF 0013288 del 02/09/2020 *

“Indebito allontanamento del personale di condotta e di scorta dal convoglio”

**Informativa per il
Personale di Condotta, Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni**

** non consegnate al personale ma recepite nei testi normativi di Trenitalia*

Recepimento DE RFI 16/2019 e 17/2020

La Disposizione di Esercizio RFI 17/2020 è stata emessa al fine di apportare alcune precisazioni e correzioni alla Disposizione di Esercizio RFI 16/2019 (IPCL-IF) e recepire, da parte del Gestore Infrastruttura, le procedure concernenti i dispositivi di sabbiatura dei veicoli ferroviari di cui alla raccomandazione ANSF - Nota 21053/2019. L'entrata in vigore della DE RFI 16/2019, con le modifiche apportate dalla DE RFI 17/2020, è stata quindi posticipata al 31/03/2021.

Il recepimento della nuova IPCL-IF di RFI nel quadro normativo di Trenitalia ha comportato:

- l'aggiornamento dei Manuali di Mestiere e di alcune Disposizioni e Prescrizioni di Esercizio di Trenitalia;
- la riorganizzazione di alcuni contenuti all'interno dei testi normativi o la migrazione di altri dai Manuali di Mestiere alle DEIF/PEIF dedicate (es. “Soccorso ai treni”, “Retrocessione dei treni” e “Dispositivi di Sabbiatura”);
- l'abrogazione di altri testi che recepivano precedenti Procedure di Interfaccia, emanate con disposizioni/note di RFI a loro volta abrogate o confluite nelle DE RFI 16/2019 - 17/2020, i cui contenuti sono stati integrati direttamente nei Manuali di Mestiere.
- l'emissione della nuova DEIF 62, che riporta tutto il contenuto della disposizione di RFI. In corrispondenza delle singole parti del testo, nella DEIF sono indicati i relativi punti dei documenti di Trenitalia di recepimento, oltre alle eventuali procedure applicative specifiche di Trenitalia.

Elenco dei testi normativi di Trenitalia modificati/emessi e loro raggruppamento ai fini dell'emissione:

Manuali di Mestiere	Descrizione	Gruppo di Emissione
MMC Processo Condotta	Revisione generale	1
MMAT Processo Accompagnamento Treno	Revisione generale	1
MMFT Processo Formazione Treno	Revisione generale	1
MMPGOS Prefazione Generale all'Orario di Servizio	Aggiornamento	1
MMIET Istruzioni per l'Esercizio in Telecomando	Aggiornamento	1
MMIELB Istruzioni per l'uso degli impianti sulle linee a doppio binario banalizzate e Istruzioni per l'esercizio sulle linee a doppio binario banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2	Nuova emanazione	1

Informativa per il Personale di Condotta, Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni

Disposizioni di Esercizio	Descrizione	Gruppo di Emissione
DEIF 62 Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale -Norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)	Nuova emanazione	2
DEIF 21 Disposizioni per il PdC ed il PdA in caso di inconveniente di esercizio in galleria	Aggiornamento	2
DEIF 25 Disposizioni integrative per l'accesso alle cabine di guida	Aggiornamento	2
DEIF 30 Attività in caso di anomalità di esercizio e gestione delle emergenze	Aggiornamento	2
DEIF 31 Procedure per l'utilizzazione della funzione "Parking"	Aggiornamento	2
DEIF 34 Disposizioni per il recupero dei treni fermi in linea per anomalità che ne impediscono il proseguimento	Aggiornamento	2
DEIF 42 Riordino Normativo – Modifiche a: Disciplina dei rapporti fra Regolatore della Circolazione e Personale dei Treni, Repertorio dei Moduli, Comunicazioni Verbali Registrate introdotte dalla Disposizione di Esercizio RFI n. 01/2014 e correlate procedure applicative di Trenitalia	Aggiornamento	2
DEIF 46 Disposizioni per le norme applicabili esclusivamente sulle linee in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci	Aggiornamento	2

Prescrizioni di Esercizio	Descrizione	Gruppo di Emissione
PEIF 31 Prescrizioni particolari per la circolazione dei treni composti con veicoli "storici"	Aggiornamento	3
PEIF 47 Comunicazione al Regolatore della Circolazione che il treno è pronto a partire (Treno Pronto)	Aggiornamento	3
PEIF 76 Norme per l'effettuazione dei movimenti di retrocessione dei treni in linea	Aggiornamento	3
PEIF 99 Utilizzo dei dispositivi di sabbiatura dei veicoli ferroviari	Aggiornamento	3

Informativa per il Personale di Condotta, Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni

Testi da abrogare al 31/03/2021	Descrizione
DEIF 44 Dispositivi e collegamenti di sicurezza. Circolazione dei treni non protetti dal sistema di protezione della marcia. Rallentamenti non protetti dal sistema di protezione della marcia dei treni. Passaggi a livello.	Il suo contenuto (di cui alla DE RFI 8/2014) è stato integrato nella IPCL-IF e confluito nei Manuali di Mestiere
PEIF 96 Recepimento nel SGSE Trenitalia della procedura d'interfaccia RFI- sicurezza della circolazione in condizioni di anormalità e guasti dei sistemi di terra	Il suo contenuto (di cui alla DE RFI 5/2019) è stato sostituito dalla IPCL-IF e confluito nei Manuali di Mestiere
IELB Istruzioni per l'Esercizio sulle Linee a doppio binario Banalizzate di Trenitalia	Sostituite dall' Allegato 1 della IPCL-IF e incorporate nel nuovo MMIELB (sezione1)
IELB AV-AC Istruzioni per l'Esercizio sulle Linee a doppio binario Banalizzate AC/AV ERTMS/ETCS L2 di Trenitalia	Incorporate nel nuovo MMIELB (sezione 2)

.....

Recepimento Raccomandazione ANSF 0013288 del 02/09/2020

“Indebito allontanamento del personale di condotta e di scorta dal convoglio”

Il recepimento della Raccomandazione ANSF nel quadro normativo di Trenitalia ha comportato l'aggiornamento dei Manuali di Mestiere “Condotta” e “Accompagnamento Treno” con la seguente integrazione normativa.

Raccomandazione ANSF	Integrazione normativa in MMC e MMAT
Il personale di condotta, nelle stazioni di inversione della direzione di marcia, anche in caso di effettuazione di un nuovo treno, deve effettuare il cambio banco rimanendo a bordo del convoglio. Nel caso in cui ciò non sia possibile, durante tale operazione, deve sempre essere presente a bordo un agente abilitato ad azionare il freno sino al termine dell'operazione.	Nei treni la cui immobilità non sia garantita dalla funzione “Parking” o dai dispositivi di immobilità da fermo, per poter intervenire tempestivamente in caso di indebiti spostamenti del treno il personale di condotta, nelle stazioni di inversione della direzione di marcia, anche in caso di effettuazione di un nuovo treno, deve effettuare il cambio banco rimanendo a bordo del convoglio. Nel caso in cui ciò non sia possibile, durante tale operazione, deve sempre essere presente a bordo un agente abilitato ad azionare il freno sino al termine dell'operazione (nell'ordine: il secondo agente di condotta o, previ accordi e per il tempo strettamente necessario allo spostamento, il PdA).

Novità introdotte dalla DE RFI 17/2020

Tra i punti caratteristici delle linee sono stati introdotti i **punti di evacuazione e soccorso (PES)**: “aree definite, all’interno o all’esterno di determinate gallerie, in cui le squadre di emergenza possono utilizzare le attrezzature antincendio e i passeggeri e il personale possono abbandonare il treno. Essi sono riportati nell’orario di servizio.”

Secondo quanto stabilito negli appositi piani di emergenza, alcune stazioni o fermate possono svolgere anche la funzione di PES. In tal caso nell’orario di servizio deve essere aggiunta al nome della stazione o fermata la dizione “PES”.

Segue Linea ORTE - FOLIGNO
PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA (tratta Campello - Foligno)

Grado di Prestazione	Assenza %	Progressiva chilometrica	Distanza parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità linee
11	10	133,927	5,657	Baiano di Spoleto	23		2 423-388
		137,045	3,718	P.L.A.		Segg. part. Baiano di Spoleto	
1		140,729	3,054	Spoleto	21		2 395-295
		142,500	1,760	Cippo			
		145,232	2,732	S. GIACOMO			
		148,232	3,000	Punto di Evacuazione e Soccorso			
		149,000	0,768	Cippo			
		149,768	0,768	Stacco gall. S. Giacomo			
		150,000	2,232	Campello sul Clitunno	200		
		150,007	0,007	Punto di Evacuazione e Soccorso			
		151,440	0,830	Km.		Inizio zona codificata	
		152,000	0,560	Cippo			
		152,120	0,120		P202		
		153,482	1,362		P204		
		154,838	1,356		P206		
11	10	157,086	2,248	Trevi	208 (a)		1 044
		159,535	2,449		P210		
		161,410	1,875		P212		
		161,464	0,054	R.T.B.		(b)	
		162,000	0,536	Cippo			
		163,290	1,290		P216		
		164,695	1,395	Km.		Fine zona codificata	
		165,000	0,305	Cippo			
		165,971	0,971	FOLIGNO	17	(b) [S] [L] [R] [P]	Var. 423-289

(a) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea con impianto impresenziato.

FL 106

All’interno di una località di servizio un **convoglio deve muoversi come treno ogniqualevolta possibile**, inclusi i movimenti da un fascio di binari all’altro della medesima località di servizio e i movimenti da e verso i raccordi di stazione. I movimenti di cui al presente comma sono riportati in apposite sezioni del Fascicolo Linea (FL) con la denominazione di “Movimenti ambito località di servizio in modalità treno”. Nell’effettuare i suddetti movimenti come treni, tali convogli possono non essere scortati dalla documentazione prevista per i treni.



Manovra in uscita da Roma Termini con SSB SCMT in modalità “treno” e segnale di I° categoria a via libera (Vedi anche ad esempio Sez. 3.2 FL 112,114,116,117)

Informativa per il Personale di Condotta, Accompagnamento dei Treni e Preparazione dei Treni

Se il treno è dotato di un dispositivo di inibizione del **sistema automatico di sabbatura**, l'AdC deve sospendere l'uso del sistema automatico nei seguenti casi:

- nell'area dei deviatori e delle intersezioni;
- durante la frenatura a velocità inferiori a 20 km/h;
- a treno fermo.

I casi in cui l'AdC, per necessità contingenti, effettui o rilevi una **prolungata operazione di sabbatura manuale o automatica** (ad esempio: in frenatura in caso di imminente pericolo; in trazione in caso di difficoltà allo "spunto" del treno per una tratta prolungata; per avaria del dispositivo di sabbatura e in tutti i casi in cui si verifichi un rilascio eccessivo di sabbia sulla rotaia), devono essere tempestivamente comunicati al RdC, con comunicazione registrata, specificando con la maggiore precisione possibile la progressiva chilometrica in cui è avvenuta tale operazione. Il RdC deve provvedere all'arresto della circolazione sul binario interessato e alla richiesta di intervento dell'agente della manutenzione



Modulo M.40a TI

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

N 18/30 M.40a

Treno 1234 del 12 3 21

Si ordina (*) Si dà avviso (**) a (***)

al Regolatore della Circolazione che per scarsa aderenza è stata effettuata una prolungata sabbatura tra le progressive chilometriche 222+300 e 223+000.

(*) Dipendente la dizione non occorrente secondo che trattasi di ordini o di avvisi.
(**) Profili in di chi riceve la prescrizione, aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno.
(***) Dipendente la dizione non occorrente.

Il Capotreno -- Il Macchinista (***)

Rmw
(rimane a chi è diretta la prescrizione)

Qualora durante il percorso il **dispositivo per le segnalazioni acustiche** si guasti e non sia possibile ripristinarne il funzionamento si deve procedere con le modalità previste per il soccorso ai treni.

