



Direzione Tecnica

Divisione Passeggeri LII

Esercizio PLII

Divisione Passeggeri Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni in caso di guasto al Cab – Radio / Car Kit presente in cabina di guida

Allegati 2: nota TRNIT-DT\P\2014\0025552 del 16/5/2014

nota TRNIT-DT\P\2014\0007648 del 12/2/2014

In merito all'oggetto si premette che il Cab Radio (o il Car-Kit presente in alcune tipologie di mezzi, comunque in graduale diminuzione) è un apparato di sicurezza che fa parte del STB (sistema tecnologico di bordo); e pertanto, come per tutti gli apparati di sicurezza, sono necessarie delle regole per l'utilizzo del rotabile in caso di guasto.

Con le precedenti note TRNIT-DT\P\2014\0025552 del 16/5/2014 e TRNIT-DT\P\2014\0007648 del 12/2/2014 era stata normata la situazione ed era stato dato un criterio per l'utilizzo del mezzo con la possibilità di esercire il mezzo con secondo agente/capotreno in cabina di guida in caso di persistenza del guasto dopo il rientro in officina.

A seguito dei ritorni di esperienza e dell'aumentata affidabilità/disponibilità dei Cab Radio/Car kit si ritiene opportuno modificare le disposizioni in caso di guasto prevedendo:

- in caso di guasto al Cab Radio/Car-Kit prolungamento del servizio con agente solo (ove previsto) fino al primo rientro da turno in officina;
- non utilizzo del mezzo in caso di rientro in officina (dopo rientro da turno) e persistenza del guasto al Cab-Radio/Car-kit; non vi è più pertanto la possibilità di utilizzare tale veicolo a "doppio agente" (2 Macchinisti o con 1 Macchinista affiancato dal Capotreno in cabina di guida).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Marco Caposciutti

