

Direzione Tecnica
Il Direttore

Firmato digitalmente da

TRNIT-DT\P\2022\0034543 del
Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/9/2022
TRNIT-DT\P\2022\0034543

**MARCO
CAPOSCIUTTI**

O = Trenitalia
SpA
C = IT

Direzione Business AV
Pietro Diamantini
Direzione Business IC
Domenico Scida
Direzione Business Regionale
Sabrina De Filippis
p. n. Direzione Business AV/Esercizio AV
Francesco Marciano
DBR - Produzione Regionale
Mariella Polla
DB IC Produzione IC
Fausto Fancelli
SIGSQE AV
Michele Bondi
SIGSQE IC
Roberta Columbu
SIGSQE Regionale
Pierluigi Corsetti
p.c. DT - ITRI
Paolo Masini
DT ITRI - SCSCM
Stefano Neri
DT-SIGSQ
Luca Maria Granieri
DT - SIGSQ/SGSEQ
Claudio Migliorini
DT - SIGSQ/DE
Gabriele Antonacci

Oggetto: Nota di raccomandazione verso l'Agente di Condotta sull'utilizzo delle apparecchiature per il controllo della marcia dei treni e segnalamento in cabina di guida

Onde prevenire possibili Non Conformità di funzionamento del Sotto Sistema di Bordo (SSB) durante il suo utilizzo, a seguito di ritorni di esperienza si raccomanda quanto segue.

Durante l'espletamento della propria attività, l'Agente di Condotta deve porre particolare attenzione alla corretta applicazione di quanto indicato nel Manuale di Mestiere MMNEAT r.v. e nella Manualistica di Bordo, con specifico riferimento a:

- ove previsto, verificare l'orario del SSB e, nel caso di variazioni dovute a disallineamento tra orario visualizzato e orario effettivo, correggere lo stesso apponendo relativa annotazione sul Libro di Bordo;
- non impostare sul SSB il Livello 0 ERTMS, non ammesso per la circolazione in Italia;
- in fase di introduzione dati, inserire un livello del SSB coerente con il livello di attrezzaggio del Sotto Sistema di Terra (SST).

La presente verrà diffusa anche tramite Normativa di Esercizio. Le Strutture in indirizzo sono tenute ad assicurarne la distribuzione per ottemperanza al personale di esercizio in possesso del Manuale di Mestiere MMNEAT.

Cordiali saluti.

Marco Caposciutti