

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n°120.0

del 12 Giugno 2025

Entra in vigore alle ore 00.01 del 15 Giugno 2025

**VISITE TECNICHE AI CONVOGLI INTERCITY NOTTE
DELLA DBIC CHE ASSICURANO I COLLEGAMENTI DA
E PER LA SICILIA**

Annulla e sostituisce	Integra
	MMV PEIF 20 PEIF 21 DEIF 14

INDICE

1	<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
2	<i>CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
3	<i>PRESCRIZIONE</i>	<i>3</i>
3.1	<i>Attività in carico al PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza nelle stazioni di origine dei treni pari ubicate in territorio siciliano.....</i>	<i>3</i>
3.2	<i>Verifica del funzionamento dei dispositivi antipattinante a cura PdA.....</i>	<i>5</i>
4	<i>GESTIONE DEI CASI DI RTB/RTF.....</i>	<i>5</i>
5	<i>PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE TECNICHE E DELLE PROVE FRENO.....</i>	<i>5</i>
6	<i>DISTRIBUZIONE</i>	<i>7</i>
7	<i>TABELLA</i>	<i>8</i>

1 PREMESSA

In esito al nuovo modello di esercizio implementato da Trenitalia sui treni circolanti nel territorio della Regione Sicilia, costituito esclusivamente da convogli a composizione bloccata (ETR, mezzi leggeri) o convogli ad essi assimilabili (IC giorno a composizione bloccata di cui alla PEIF 117 r.v.), per le attività di visita tecnica residuali da effettuarsi in ambito dei treni di materiale ordinario non appartenenti alle categorie sopra riportate, si rende necessario integrare le disposizioni vigenti con la presente prescrizione di esercizio.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente PEIF si applica a tutti i treni di materiale ordinario in turno fisso con categoria Intercity Notte che assicurano i collegamenti da/per la Sicilia. Ai fini della programmazione delle visite tecniche prevista dal MMV r.v., tali treni sono ricompresi nella casistica prevista al punto 1.1.1.2.a “Treni che percorrono una relazione superiore a 800 Km”.

3 PRESCRIZIONE

A parziale modifica del MMV, per i treni dispari oggetto della presente PEIF:

- a) a seguito dello sbarco nella stazione di Messina, devono essere sottoposti a Vct anziché Vro.
- b) non devono essere sottoposti a VT a fine corsa nelle località ubicate in territorio siciliano.

Le anomalie individuate durante la Vct dovranno essere trasmesse con comunicazione registrata alla Sala Operativa/DCT per la relativa gestione dei convogli in relazione ai successivi treni da effettuare.

Nella stazione di Messina la prova freno può essere assegnata al Capotreno.

Il Personale di Accompagnamento dovrà altresì tenere conto delle attività aggiuntive previste ai successivi punti.

3.1 Attività in carico al PdA durante le operazioni propedeutiche alla partenza nelle stazioni di origine dei treni pari ubicate in territorio siciliano

Durante l'effettuazione della Prova del Freno tipo A il CT è sempre tenuto a verificare gli organi di trazione e repulsione nonché la corretta unione dei veicoli (meccanica, elettrica, pneumatica, ecc). Devono inoltre essere verificati ove presenti i respingenti di coda per accertare che siano assicurati contro la

caduta e che gli organi non utilizzati, posti sulla testata di coda, siano riposti nei rispettivi alloggiamenti.

Durante l'effettuazione delle attività propedeutiche alla partenza e in particolare durante i controlli di cui alla check-list di lateralizzazione prevista dalla DEIF 37 r.v., tutto il PdA in servizio al treno è chiamato a verificare il corretto funzionamento di:

- a) porte esterne, serrature, maniglie, corrimano, predellini, aprendo a tal fine tutte le porte ed eseguendo la chiusura dal manipolatore di una porta e controllando infine che tutte risultino correttamente bloccate.
- b) porte intercomunicanti di inizio e fine convoglio, in applicazione della PEIF 43 r.v.

Nella fase di controllo di congruenza dei documenti treno prevista dalla DEIF 35 r.v. il CT è inoltre tenuto a verificare la presenza delle iscrizioni sulla cassa e la loro leggibilità.

Per quanto riguarda i controlli interni da effettuarsi nell'ambito delle attività già previste dal punto 2.3 del MMAT, si precisa che tali attività devono comprendere il controllo del corretto funzionamento di:

- a) estintori (carica, efficienza, ecc.);
- b) sedili, schienali, poggiatesta, luci, arredi e quanto altro all'interno dei locali adibiti ai viaggiatori;
- c) porte interne (salone, compartimenti) e le finestre;
- d) ritirate/WC;
- e) intercomunicanti;
- f) spie di segnalazione degli impianti di bordo, elettrici, pneumatici, del freno e delle porte;
- g) corretta chiusura degli sportelli di protezione dei quadri di controllo delle utenze e ogni altra parte interna allo scopo di salvaguardare la sicurezza del personale di servizio e dei viaggiatori.

Tutte le anomalie riscontrate che interessano elementi di sicurezza o che pregiudicano il riutilizzo commerciale di un veicolo rimorchiato devono essere segnalate nei modi d'uso sul LdB/LdS.

3.2 Verifica del funzionamento dei dispositivi antipattinante a cura PdA

Durante il servizio verso la Sicilia, il personale di accompagnamento treni è sempre incaricato, prima dell'arrivo nella località di Villa San Giovanni, di effettuare almeno un controllo dell'efficienza dei dispositivi antipattinante (accensione lampada spia) su tutti i veicoli in composizione. Di tale verifica dovrà essere data evidenza sul Rec@p. Eventuali guasti/anormalità devono essere riportati sul LdB/LdS.

In presenza di veicoli con antipattinante con spia "guasto" rilevata accesa, il CT dovrà avvisare l'AdC al fine di porre maggior cautela nell'utilizzare il rubinetto del freno evitando, per quanto possibile, brusche frenate fino all'intervento del personale di verifica.

4 GESTIONE DEI CASI DI RTB/RTF

A integrazione della PEIF 20 r.v., per i convogli di cui alla presente PEIF, nei casi di allarme RTB o segnalazione di presunto riscaldamento alle boccole di un rotabile occorso in territorio siciliano, l'informazione dovrà essere inviata dalla Sala Operativa al posto di verifica di Villa San Giovanni. Per le condizioni della ripresa della marcia vale quanto previsto dalla PEIF 49 r.v. e MMNEAT r.v. Cap. 4 parte II, sezione II.

A integrazione della DEIF 14 r.v., per i convogli di cui alla presente PEIF, nei casi di allarme RTF o rilevamento assi frenati occorsi in territorio siciliano, l'informazione dovrà essere inviata dalla Sala Operativa al posto di verifica di Villa San Giovanni.

Nei casi di RTF, qualora a valle delle operazioni eseguite dall'AdC i veicoli abbiano ripreso a funzionare regolarmente, il CT provvederà a registrare sull'applicativo LdS la dizione "presunta anormalità al freno" per ciascuno dei veicoli rimorchiati interessati dall'allarme RTF.

5 PROGRAMMAZIONE DELLE VISITE TECNICHE E DELLE PROVE FRENO

Ai sensi dell'Art. 7 c.5 MMIEFCA r.v., per i treni di cui alla presente PEIF è ammessa la programmazione dei controlli previsti all'Art. 12 bis MMIEFCA r.v. (controlli al dispositivo antipattinante) ogni 48 ore.

Nei casi in cui i turni materiali prevedano la ribattuta nel giorno successivo all'arrivo del corrispondente treno dispari, l'effettuazione dei controlli di cui

all'Art. 12 bis MMIEFCA r.v. dovrà essere prevista sempre durante la prova freno tipo A nella stazione di Villa San Giovanni.

In caso di anomalie rilevate dal PdA ai dispositivi AP, come da punto 3.2, il posto di verifica di Messina è tenuto a intervenire al fine di ripristinare i dispositivi rinvenuti guasti, interfacciandosi col PdA che potrà successivamente effettuare la prova freno di tipo A.

In caso di soste maggiori di 1 giorno solare per motivi contingenti, deve essere richiesta a cura della Sala Operativa l'effettuazione di una visita tecnica straordinaria secondo le disposizioni di cui al punto 1.1.7.2 del MMV¹ r.v. rispetto all'orario di arrivo del treno dispari corrispondente.

Le strutture incaricate della programmazione dei turni materiali e delle visite tecniche del personale di Preparazione del Treno – ambito Verifica sono tenute ad aggiornare i grafici di detto personale in coerenza alle disposizioni della presente PEIF.

¹ a) VT ai materiali accantonati per un periodo superiore a 48 ore; b) Vro ai materiali accantonati per un periodo inferiore a 48 ore che hanno subito manovre di composizione e/o scomposizione;

6 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)². La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r.v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alla Sala Operativa della Direzione Business Intercity e della Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale – DR Sicilia;
- agli Impianti Manutenzione Corrente (IMC), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Domenico Scida

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

7 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012, e Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	114.10	114.10	114.10		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	114.10	114.10			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	114.10				

Direzione di Business destinataria della PEIF:

DBAV	--
DBIC	114.10
DBRSI	114.10

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.