

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n° 43.0

del 20 giugno 2014

Entra in vigore all'atto della sua emanazione

PORTE INTERCOMUNICANTI DI INIZIO E FINE TRENO

Annulla e sostituisce	Recepisce
	Raccomandazione in materia di sicurezza impartita con nota ANSF 003576/14

1. PREMESSA

La presente PEIF recepisce la raccomandazione in materia di sicurezza impartita con nota ANSF 003576/14 (non consegnata al personale) relativa ai casi di mancata chiusura delle porte intercomunicanti di inizio e fine treno.

2. CHIUSURA DELLE PORTE INTERCOMUNICANTI DI INIZIO E FINE TRENO

A integrazione di quanto già previsto dalle disposizioni di manutenzione e di esercizio vigenti, si dispone affinché vengano attuate le seguenti procedure:

- a) ciascun Impianto di Manutenzione deve assicurare che, per ogni composizione di veicoli per trasporto passeggeri in uscita dallo stesso Impianto:

- i dispositivi di bloccaggio in posizione di chiusura delle porte intercomunicanti dei veicoli che costituiranno le estremità dei treni siano efficienti e assicurino un'efficace chiusura delle porte stesse;
- a dette porte siano state applicate le etichette di cui all'allegato 1;

b) il personale di Verifica durante l'effettuazione della Visita Tecnica deve:

- in caso di mancata o inefficace chiusura delle porte di estremità, qualora la porta di estremità non costituisca il collegamento passante con la locomotiva o sia quella del veicolo che è posto in coda assoluta, applicare le apposite fascette autoserranti (che i verificatori devono avere in dotazione) alle maniglie e/o agli appositi occhielli installati sulle porte ed eventualmente sui corrispondenti montanti quale provvedimento per condizionare la porta in applicazione del punto 11.3.8 della Parte II NVTV Parte II applicando se necessario i provvedimenti cui Allegato 16 Parte I NVTV;
- provvedere all'applicazione dell'etichetta di cui all'allegato 1 (che i verificatori devono avere in dotazione), se riscontrata mancante.

c) il Capotreno/Personale di Accompagnamento Treni (CT/PdA) durante i controlli previsti dalle norme di esercizio deve:

- accertare l'effettiva chiusura delle porte intercomunicanti dei veicoli passeggeri che costituiscono l'estremità del treno, nonché l'efficacia di detta chiusura;
- in caso di mancata o inefficace chiusura delle porte di estremità, qualora la porta di estremità non costituisca il collegamento passante con la locomotiva o sia quella del veicolo che è posto in coda assoluta, applicare le apposite fascette autoserranti (che i CT/PdA devono avere in dotazione) alle maniglie e/o agli appositi occhielli installati sulle porte ed eventualmente sui corrispondenti montanti. Nel caso in cui non fosse possibile l'applicazione della fascetta, provvedere a chiudere la carrozza interessata riproteggendo i viaggiatori;
- provvedere all'applicazione dell'etichetta di cui all'allegato 1 (che i CT/PdA devono avere in dotazione), se riscontrata mancante.

3. DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMVA assicurano la distribuzione, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC - Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operative (SRMVO) con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Nazionale/Internazionale;
- alla Gestione Operativa e Riprogrammazione e tutti i Coordinamenti Operativi Territoriali (COT) della Divisione Cargo;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Condotta	A	B	C	D	E	F	2° Ag.							
	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0							
Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D										
	42.0	42.0	42.0	42.0										
Verifica	A	B	C											
	40.0	40.0	40.0											
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 37 r. v.													
	28.3													

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

Allegato 1



Formato A5 – Scritte su fondo bianco