

Oficina: STAND OS PUTOS

Tel: 269708353

E-mail: standosputos@gmail.com Endereço: Rua das Camarinhas, Zil - Lote 32

7500-220 V.N. Santo André

Número do relatório: MAXIA20250421181334 Tempo de teste: 2025-04-21 18:13:34

Nome do técnico: --

## 2010 Honda RELATÓRIO DIAG. VEÍCULO

Informações do veículo

2010/Honda/Civic/

VIN: SHHFK1750AU019703

Informações do cliente

Nome: --

Tel: --

Matrícula: --

Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxiSYS

Versão: V9.70

Número de série: V09G70912671 Número do pedido de reparação: --

Estado

Quilometragem: 117812km

## 🕽 Sistemas analisados( 8 )

| Sistema                  |      | Estado/DTC |
|--------------------------|------|------------|
| PGM-FI                   |      | <b>②</b> 0 |
| ABS/VSA                  |      | <b>Q</b> 1 |
| SRS                      |      | <b>②</b> 0 |
| Manómetros               |      | <b>Q</b> 6 |
| ELÉCTRICO CARROÇARIA     | APAS | <b>S</b> 5 |
| Sensor de Estacionamento |      | <b>②</b> 0 |
| IMOB                     |      | <b>O</b>   |
| EPS                      |      | <b>②</b> 0 |

## **DTC (12)**

DTC

## ABS/VSA (1 DTC)

| 101-1       | FALHA DO SENSOR DE PRESSÃO VSA  | DTC permanente |
|-------------|---|----------------|
| ELÉCTRICO ( | CARROÇARIA (5 DTCs)   | *              |
| DTC         | Descrição   | Estado         |
| B1008       | MICU PERDEU COMUNICAÇÃO COM MÓDULO DE CONTROLO DO MANÓMETRO (MENSAGEM A/T)                                | DTC permanente |
| B1905       | Unidade do imobilizador perdeu comunicação com o MICU (mensagem interruptor bloqueio da porta)            | DTC permanente |
| B2357       | Unidade do Sensor da Luz de Chuva perdeu comunicação com o MICU   | DTC permanente |
| B2356       | Unidade do Sensor da Luz de Chuva perdeu comunicação com o MICU (mensagem do interruptor do limpa-vidros) | DTC permanente |



Descrição

| t                 |   |   |
|-------------------|---|---|
| 2010/Honda/Civic/ | Tempo de teste: 2025-04-21 18:13:34   | Número do relatório:<br>MAXIA20250421181334 |
| B2355             | Unidade do Sensor da Luz de Chuva perdeu comunicação com o MICU (mensagem do interruptor dos faróis)  | DTC permanente                              |
| Manómetros (6     | DTCs)   |   |
| DTC               | Descrição   | Estado                                      |
| B1155             | Módulo de Controlo do Manómetro perdeu comunicação<br>com a unidade de controlo do Interruptor de Combinação<br>(mensagem do interruptor dos faróis)      | DTC permanente                              |
| B1156             | Módulo de Controlo do Manómetro perdeu comunicação<br>com a Unidade de Controlo do Interruptor de Combinação<br>(mensagem do interruptor do limpa-vidros) | DTC permanente                              |
| B1157             | Módulo de controlo do manómetro perdeu comunicação com o MICU (mensagem MICU)   | DTC permanente                              |
| B1159             | Módulo de controlo de manómetro perdeu comunicação com o MICU (mensagem DOORSW)   | DTC permanente                              |
| B1160             | Módulo de Controlo do Manómetro perdeu comunicação<br>com a unidade de controlo Multiplex da porta (mensagem<br>do interruptor de bloqueio da porta)      | DTC permanente                              |
| B1188             | Módulo de Controlo do Manómetro perdeu comunicação com o MICU (mensagem RM)   | DTC permanente                              |
|                   |   |   |

Notas técnicas

| Nome do cliente: |  |
|------------------|--|
| Técnico:         |  |
| Data:            |  |

Nota:Guarde uma cópia deste relatório no histórico.

Advertência: este relatório apenas fornece referência para a inspeção e a reparação de veículos. Autel não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou falhas decorrentes por isso.



www.standosputos.pt

MaxiSYS