

Oficina: --Tel: --E-mail: --Endereço: -- Número do relatório: MAXIA20250415104046 Tempo de teste: 2025-04-15 10:40:46 Nome do técnico: --

## 2002\_04 BMW RELATÓRIO DIAG.VEÍCULO

Informações do veículo

2002\_04/BMW/3'/316ti\_N40/ VIN: WBAAT11000FF95171

Informações do cliente

Nome: --

Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxilM IM608 Pro

Versão: V23.00

Quilometragem: 138778km

Matrícula: --

80-76-TM

Tel: --

Número de série: H10PMCV01112 Número do pedido de reparação: --

## Sistemas analisados(9)

Sistema	Estado/DTC
DME - Digital Motor Electronics (Eletrónica digital do motor)	<b>②</b> 2
DSC Stability Control MK60	@ 1
MRS Sistema de retenção múltiplo III/IV	❷ 0
Grupo de instrumentos KOM	◎ 0
Imobilizador de veículo EWS	<b>③</b> 1
Aquecedor Automático Integrado IHKA/ Controlo do A/C	<b>◎</b> 0
Central do botão de luz LSZ	<b>3</b> 2
RAD (Radio)	<b>②</b> 0
ZKE (Electrónica do corpo central)	<b>©</b> 0

## 

## DME - Digital Motor Electronics (Eletrónica digital do motor) (2 DTCs)

DTC	Descrição	Estado	
002783	Digital Motor Electronics (DME): sensor de fluxo de massa de ar de filme quente	Não presente	
002738	Digital Motor Electronics (DME): conversão do conversor catalítico (banco 1)		
Imobilizador	de veículo EWS (1 DTC)		
DTC	Descrição	Estado	
00000F	Fornecimento de tensão de EWS3 módulo de controle		
Central do bo	tão de luz LSZ ( 2 DTCs )		
DTC	Descrição	Estado	

AUTEL www.autel.com

MaxilM IM608 Pro

1

2002_04/BMW/3'/316ti_N40/		Tempo de teste: 2025-04-15 10:40:46		Número do relatório: MAXIA20250415104046		
000033		interruptor da lâmpada) 2, lâmpada do frente com defeito	9.0 -			
000038	LSZ(Central do interruptor da lâmpada) 2, lâmpada frontal esquerda com defeito					
Controlo de Est	abilidade Dinâmica	DSC (1 DTC)		*1 A		
DTC	Descrição		Estado			
005DF5	ABS-DSC, falha	ABS-DSC, falha interna, unidade de controle		е		
Notas técnicas	3					
		Nome do cliente:				
		Técnico:	and it considers which we the first one that	and the second s		
9		Data:		A PART OF THE PART		

Advertência: este relatório apenas fornece referência para a inspeção e a reparação de veículos. Autel não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou falhas decorrentes por isso.

Nota:Guarde uma cópia deste relatório no histórico.