# Informática II Calificadores volatile y const

Gonzalo F. Perez Paina



Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba UTN-FRC

-2024 -

#### volatile

- ▶ Le indica al compilador no optimizar lo relacionado a dichas variables
- ▶ Utilizado en la mayoría de los casos para el acceso al hardware
- ▶ Le indica que la variable no se guarde en cache

#### volatile

- Le indica al compilador no optimizar lo relacionado a dichas variables
- ▶ Utilizado en la mayoría de los casos para el acceso al hardware
- Le indica que la variable no se guarde en cache

### Ejemplo:

```
salir = 0;
while(!salir)
{
   /* bucle corto completamente
    * visible al compilador */
}
```

#### volatile

- Le indica al compilador no optimizar lo relacionado a dichas variables
- ▶ Utilizado en la mayoría de los casos para el acceso al hardware
- Le indica que la variable no se guarde en cache

### Ejemplo:

```
salir = 0;
while(!salir)
{
   /* bucle corto completamente
    * visible al compilador */
}
```

► El compilador determina que el cuerpo del bucle no modifica la variable salir y convierte el bucle en un bucle while(1).

#### volatile

- Le indica al compilador no optimizar lo relacionado a dichas variables
- ▶ Utilizado en la mayoría de los casos para el acceso al hardware
- ▶ Le indica que la variable no se guarde en cache

### Ejemplo:

```
salir = 0;
while(!salir)
{
   /* bucle corto completamente
    * visible al compilador */
}
```

- ► El compilador determina que el cuerpo del bucle no modifica la variable salir y convierte el bucle en un bucle while(1).
- ➤ Si la variable salir se declara volatile, el compilador se ve obligado a cargarla cada vez, ya que puede modificarse en otro lugar.

# Calificadores volatile – En $\mu$ C ATmega328

Se pueden definir la siguientes constantes simbólicas:

```
#define DDRB *( (volatile unsigned char *) 0x24 )
#define PORTB *( (volatile unsigned char *) 0x25 )
```

# Calificadores volatile – En $\mu$ C ATmega328

Se pueden definir la siguientes constantes simbólicas:

```
#define DDRB *( (volatile unsigned char *) 0x24 )
#define PORTB *( (volatile unsigned char *) 0x25 )
```

32 registros	0x0000 - 0x001F
64 registros de E/S	0x0020 - 0x005F
	]
	0x0100
Memoria RAM gral (2048 x 8-bits)	
	0x08FF

# Calificadores volatile – En $\mu$ C ATmega328

Se pueden definir la siguientes constantes simbólicas:

```
#define DDRB *( (volatile unsigned char *) 0x24 )
#define PORTB *( (volatile unsigned char *) 0x25 )
```

Configuración como salida digital:

Escritura de salida digital:

32 registros	0x0000 - 0x001F
64 registros de E/S	0x0020 - 0x005F
	0x0100
Memoria RAM gral	
(2048 x 8-bits)	
	0x08FF

#### const

▶ No existía en la primeras versiones de C. Fue agregado en el ANSI C.

#### const

- ▶ No existía en la primeras versiones de C. Fue agregado en el ANSI C.
- ▶ Le informa al compilador que el valor de una variable no debe modificarse.

3/5

#### const

- ▶ No existía en la primeras versiones de C. Fue agregado en el ANSI C.
- ▶ Le informa al compilador que el valor de una variable no debe modificarse.

### Uso de const

▶ Seis posibilidades del uso y no uso de const con parámetros de función.

#### const

- ▶ No existía en la primeras versiones de C. Fue agregado en el ANSI C.
- ▶ Le informa al compilador que el valor de una variable no debe modificarse.

### Uso de const

- ▶ Seis posibilidades del uso y no uso de const con parámetros de función.
  - dos al pasar parámetros en llamada por valor, y

#### const

- ▶ No existía en la primeras versiones de C. Fue agregado en el ANSI C.
- ▶ Le informa al compilador que el valor de una variable no debe modificarse.

### Uso de const

- ▶ Seis posibilidades del uso y no uso de const con parámetros de función.
  - dos al pasar parámetros en llamada por valor, y
  - cuatro al pasar parámetros en llamada por referencia (punteros).

#### const

- ▶ No existía en la primeras versiones de C. Fue agregado en el ANSI C.
- ▶ Le informa al compilador que el valor de una variable no debe modificarse.

### Uso de const

- ▶ Seis posibilidades del uso y no uso de const con parámetros de función.
  - dos al pasar parámetros en llamada por valor, y
  - cuatro al pasar parámetros en llamada por referencia (punteros).

### Ejemplo:

```
void imprimir_arreglo(const int datos[], const int tam)
{
    . . .
}
```

Existen cuatro formas de pasar punteros a funciones:

1. Puntero no constante a datos no constantes, p.e.: int \*pi; (notación) (no incluye const)

- 1. Puntero no constante a datos no constantes, p.e.: int \*pi; (notación) (no incluye const)
- 2. Puntero no constante a datos constantes

- 1. Puntero no constante a datos no constantes, p.e.: int \*pi; (notación) (no incluye const)
- 2. Puntero no constante a datos constantes
- 3. Puntero constante a datos no constantes. Inicializados al declararlos (nombre de arreglo)

- 1. Puntero no constante a datos no constantes, p.e.: int \*pi; (notación) (no incluye const)
- 2. Puntero no constante a datos constantes
- 3. Puntero constante a datos no constantes. Inicializados al declararlos (nombre de arreglo)
- 4. Puntero constante a datos constantes

# Calificador const con punteros –Ejemplos

### Puntero a entero constante

int \* const foo = &var;

# Calificador const con punteros –Ejemplos

### Puntero a entero constante

```
int * const foo = &var;
```

### Puntero constante a entero

```
int const * foo = &var;
const int * foo = &var;
```

# Calificador const con punteros –Ejemplos

### Puntero a entero constante

```
int * const foo = &var;
```

### Puntero constante a entero

```
int const * foo = &var;
const int * foo = &var;
```

### Puntero constante a un entero constante

```
int const * const foo = &var;
const int * const foo = &var;
```