INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA

0.0000

P3 |

-8.0000

CÁTEDRA: TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II

PROFESOR TITULAR : ING. JUAN JOSÉ GARCIA ABAD.



EJEMPLOS DE CASOS ESPECIALES AL APLICAR ALGOPRITMO DE ROUTH-HURTWITZ

<i>EJEMPLO 1:</i> 1.0*P6 +	5.0*P5 +	12.0*P4 +	30.0*P3 +	61.0*P2 +	125.0*P1 +	150.0
LULIMI LO I. I.U I O T	J.U I J T	12.0 1 7 7	30.0 I 3 T	01.0 I Z T	123.0 1 1 7	130.0

P6 | 1.0000 12.0000 61.0000 150 El polinomio dado tiene 2 raices a parte real P5 | 5.0000 30.0000 positiva. 125.0000 6.0000 36.0000 150.0000 Las raices del polinomio dado son: P4 |

P3 | 0.0000 0.0000

P3 | 24.0000 72.0000 S1 = 1.00002.0000*i 150.0000 S2 = 1.0000P2 | 18.0000 -2.0000*i P1 | -128.0000 S3 = -1.00002.0000*i 150.0000 S4 = -1.0000P0 | -2.0000*i S5 = -3.00000.0000*i

EJEMPLO 2: 1.0*P6 + 5.0*P5 + 28.0*P4 + 120.0*P3 + 496.0*P2 + 2000.0*P1 + 1600.0

 P6 | 1.0000 28.0000 496.0000 1600.
 El polinomio dado tiene 2 raices a parte real positiva.

 P5 | 5.0000 120.0000 2000.0000
 Las raices del polinomio dado son:

 P4 | 4.0000 96.0000 1600.0000
 1600.0000

S6 = -2.0000

S6 = -1.0000

0.0000*i

0.0000*i

P3 | 0.0000 0.0000 S1 = 2.00004.0000*i S2 = 2.0000P3 | 16.0000 192.0000 -4.0000*i 48.0000 1600.0000 S3 = -2.00004.0000*i P2 | P1 | -341.3333 S4 = -2.0000-4.0000*i P0 | 1600.0000 S5 = -4.00000.0000*i

EJEMPLO 3: 4.0*P5 + 2.0*P4 + 14.0*P3 + 7.0*P2 + 12.0*P1 + 10.0

P5 | 4.0000 14.0000 12.0000 P4 | 2.0000 7.0000 10.0000 El polinomio dado tiene2 raices a parte real positiva. P3 | 0.0000 -8.0000 Las raices del polinomio dado son:

P2 | 16000000007.0000 10.0000 S1 = -0.19391.5236*i P1 | -8.0000 S2 = -0.1939-1.5236*i P0 | 10.0000 S3 = 0.29461.1933*i S4 = 0.2946-1.1933*i S5 = -0.70140.0000*i

EJEMPLO 4: 5.0*P6 + 2.0*P5 + 30.0*P4 + 12.0*P3 + 16.0*P2 + 4.0*P1 + 8.0

P6 | 5.0000 30.0000 16.0000 8.00 El polinomio dado tiene 4 raices a parte real positiva. P5 | 2.0000 Las raices del polinomio dado son: 12.0000 4.0000 P4 | 0.0000 6.0000 8.0000 S1 = 0.0064P4 | 0.0000 6.0000 8.0000 2.3396*i -159999999996. S2 = 0.0064P3 | -119999999988. -2.3396*i

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA CÁTEDRA: TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II PROFESOR TITULAR : ING. JUAN JOSÉ GARCIA ABAD.



$5.0^{\circ}P7 + 7.0^{\circ}P6 + 32.0^{\circ}P5 + 42.0^{\circ}P4 + 28.0^{\circ}P3 + 20.0^{\circ}P2 + 12.0^{\circ}P1 + 8.0$ EJEMPLO 5:

P7	5.0000	32.0000	28.0000	12.0	El polinomio dado tiene 4 raices a parte real positiva.
P6	7.0000	42.0000	20.0000	8.0	Las raices del polinomio dado son:
P5	2.0000	13.7143	6.2857		
P4	-6.0000	-2.0000	8.0000		S1 = 0.0064 2.3396*i
P3	13.0476	8.9524			S2 = 0.0064 -2.3396*i
P2	2.1168	8.0000			S3 = -1.0000 0.0000*i
P1	-40.3586				S4 = -0.4895 0.5944*i
P0	8.0000				S5 = -0.4895 -0.5944*i
					S6 = 0.2831 0.6425*i
					S7 = 0.2831 -0.6425*i