



[01] WIE VIELE DREHSTROMMASCHINEN SOLLEN GESICHERT
WERDEN?

Viele große Werkzeugmaschinen – wie Sägen, Fräsen, Bohrmaschinen, Drehbänke oder einige Kompressoren – laufen mit Drehstrom. Das ist ein spezielles Stromsystem mit drei Leitungen (Phasen), wie es in Werkstätten, Industriehallen oder auch in manchen Haushalten zu finden ist. Leicht erkennen lassen sich diese an den roten Stecker wie Rechts im Bild.