
Trabajo 1:

Enlace al video: https://youtube.com/shorts/ da-cblvmNc

```
Código:
// === Pines ===
const int potPin = A0;
                        // Potenciómetro
const int buttonPin = 12;
                           // Pulsador con resistencia pull-up
                        // Pin PWM -> ENA (L298N)
const int enA = 10;
const int in1 = 9;
                      // IN1 (L298N)
const int in2 = 8;
                      // IN2 (L298N)
// === Variables ===
int potValue = 0;
int pwmValue = 0;
bool buttonState = 0;
void setup() {
 pinMode(potPin, INPUT);
 pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Pulsador activo en LOW
 pinMode(enA, OUTPUT);
 pinMode(in1, OUTPUT);
 pinMode(in2, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 // Lectura del potenciómetro (0 - 1023)
 potValue = analogRead(potPin);
 // Escalar a rango PWM (0 - 255)
 pwmValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
 // Leer pulsador
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 if (buttonState == HIGH) {
  // === MODO NORMAL ===
  // Giro horario
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  // Velocidad controlada por potenciómetro
  analogWrite(enA, pwmValue);
  Serial.print("Modo: Normal, PWM: ");
  Serial.print(pwmValue);
```

```
Serial.print(", Pot: ");
 Serial.println(potValue);
} else {
 // === MODO ASISTENCIA ===
 // Giro antihorario
 digitalWrite(in1, LOW);
 digitalWrite(in2, HIGH);
 // Aceleración suave en rampa
 for (int i = 0; i \le 255; i + = 5) {
   analogWrite(enA, i);
   Serial.print("Modo: Asistencia, PWM: ");
   Serial.println(i);
   delay(30); // Ajusta la velocidad de rampa
   if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) break; // salir si se suelta el botón
 }
}
```

Trabajo 2: (Simulado en Tinkercad)



Código:

```
#include <Servo.h>
Servo miServo;
int pinFlex = A0;
int pinLed = 7;
int pinServo = 9;
void setup() {
 miServo.attach(pinServo);
 pinMode(pinLed, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 int valorFlex = analogRead(pinFlex);
 // Mapea el rango medido a 0-180
 int angulo = map(valorFlex, 767, 964, 0, 180);
 angulo = constrain(angulo, 0, 180);
 // Mueve el servo al ángulo detectado
 miServo.write(angulo);
```

```
// LED se enciende si el flex está muy doblado (cerca al máximo)
if (valorFlex > 950) {
    digitalWrite(pinLed, HIGH);
} else {
    digitalWrite(pinLed, LOW);
}

// Debug
Serial.print("Flex: ");
Serial.print(valorFlex);
Serial.print(" Ángulo: ");
Serial.println(angulo);

delay(50);
```

Trabajo 3:

Link: https://youtube.com/shorts/9TG8R5W-HwA

```
Código:
#include "DHT.h"
// === Configuración de pines ===
#define DHTPIN 6
                      // Pin de datos del DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // Tipo de sensor
#define motorPin 3 // Pin PWM para controlar el motor (con transistor)
// === Inicialización del sensor ===
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 pinMode(motorPin, OUTPUT);
 dht.begin();
 Serial.begin(9600);
}
void loop() {
 // Leer temperatura (en °C)
 float temp = dht.readTemperature();
 // Validar lectura correcta
 if (isnan(temp)) {
  Serial.println("Error al leer el DHT11");
  return;
 }
 int pwmValue = 0;
 // === Condiciones de vibración ===
 if (temp >= 24 \&\& temp < 28) {
  pwmValue = 0; // Sin vibración
 else if (temp >= 28 && temp < 31) {
  pwmValue = 128; // Vibración media (50% PWM)
 else if (temp >= 31 \&\& temp <= 34) {
  pwmValue = 255; // Vibración alta (100% PWM)
```

```
// Aplicar PWM al motor analogWrite(motorPin, pwmValue);

// Mostrar en Serial Monitor Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temp);
Serial.print(" °C | PWM: ");
Serial.println(pwmValue);

delay(1000); // Lectura cada 1 segundo }
```