## МЕТОДЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

При повторном анализе данных выявлено, что количество отказов сильно зависит от параметра **Tool wear [min]**.

График среднеквадратичного отклонения также показывает, что существует время работы, на котором есть более частый шанс отказа оборудования.

