Ver autorización previa a la reparación

ID de autorización de pre-reparación:	PREA-51377
Unidad de negocio:	General Motors de México
Reparador:	FAME MORELIA
Orden de trabajo:	G-EQX7710
Fecha de la Orden de trabajo:	02/04/2026
Vehículo:	Chevrolet Equinox 2023
VIN:	3GNAXUEV5PL445566
Cuentakilómetros:	58,300
Queja:	EM-120 - LUZ DE MOTOR ENCENDIDA
Causa:	EM-340 - SENSOR DE OXÍGENO FUERA DE RANGO
Corrección:	EM-440 - REEMPLAZAR SENSOR DE OXÍGENO Y ARNÉS
Operación de trabajo:	OP-EM-007 - Reemplazar sensor de oxígeno banco 1
Tiempo de trabajo:	0.8
Total de piezas:	2,960.00
Números de pieza:	PZ-EM-1180 Sensor de oxígeno B1S1 1 x 2350.00 PZ-EM-1190 Arnés del sensor 1 x 610.00
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Total bruto:	3,296.00
Código de autorización:	AUT-80214
Estado:	ACEPTADA

Historial de comentarios

01/04/2026 17:10 - Agencia (L. Ortega): Solicitud de autorización por luz de motor encendida con código P0131.

02/04/2026 09:45 - Planta (Garantías GM): Favor de adjuntar la captura de GDS2 con los códigos de falla antes de autorizar.

02/04/2026 12:20 - Agencia (L. Ortega): Se adjunta la captura de GDS2 con el código P0131 y los datos congelados.

03/04/2026 10:00 - Planta (Garantías GM): ACEPTADA. Código de autorización AUT-80214.