Detalle de transacción de pago - Garantías

Referencia de pago:	PAG-2026-0418-9034
Fecha de pago:	18/04/2026
Orden de trabajo:	G-EQX7710
Código de autorización:	AUT-80214
VIN:	3GNAXUEV5PL445566
Operación:	OP-EM-007 - Reemplazar sensor de oxígeno banco 1
Tiempo pagado:	0.8
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Mano de obra pagada:	336.00

Piezas pagadas

	PZ-EM-1180 Sensor de oxígeno B1S1 1 x 2350.00
	PZ-EM-1190 Arnés del sensor 1 x 610.00
Total piezas pagado:	2,960.00
Total pagado:	3,296.00
Estatus de pago:	PAGADO