Autorización previa a la reparación (borrador)

Orden de trabajo:	G-AVEO4388
Fecha de la Orden de trabajo:	28/10/2026
Vehículo:	Chevrolet Aveo 2024
VIN:	3G1TA5CF1RL654321
Queja:	EM-215 - RUIDO O CHIRRIDO EN EL MOTOR AL ARRANCAR Cliente reporta chirrido al encender el motor.
Causa:	EM-300 - FALLA GENERAL DE MOTOR
Corrección:	EM-571 - REEMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDA DE ACCESORIOS
Operación de trabajo:	OP-EM-044 - Reemplazar polea tensora de banda de accesorios
Tiempo de trabajo:	1.8
Números de pieza:	PZ-EM-7710 Polea tensora de banda 1 x 684.00
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Total bruto:	1,440.00
Estado:	POR CAPTURAR