Ver autorización previa a la reparación

ID de autorización de pre-reparación:	PREA-50455
Unidad de negocio:	General Motors de México
Tipo de transacción:	Transacción Normal de Vehículo
BAC:	183147
Reparador:	FAME MORELIA
Orden de trabajo:	G-AVEO4302
Fecha de la Orden de trabajo:	22/06/2026
Vehículo:	Chevrolet Aveo 2023
VIN:	3G1TA5CF9PL888002
Cuentakilómetros:	41,250
Marcador de transacción:	Defecto de Fábrica
Queja:	EM-215 - RUIDO O CHIRRIDO EN EL MOTOR AL ARRANCAR El cliente reporta chirrido proveniente de la banda de accesorios al encender el motor en frío.
Causa:	EM-482 - POLEA TENSORA DE BANDA DESGASTADA Se realizó el diagnóstico y se confirmó juego axial excesivo y ruido en el rodamiento de la polea tensora.
Corrección:	EM-571 - REEMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDA DE ACCESORIOS
Operación de trabajo:	OP-EM-044 - Reemplazar polea tensora de banda de accesorios
Tiempo de trabajo:	1.2
Total de piezas:	1,184.00
Números de pieza:	PZ-EM-7710 Polea tensora de banda 1 x 684.00 PZ-EM-7711 Banda de accesorios serpentina 1 x 500.00
Total tiempo:	1.2
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Total bruto:	1,688.00
Deducible:	0.00
Código de autorización:	AUT-79310
Estado:	ACEPTADA

Historial de comentarios

22/06/2026 08:20 - Agencia (L. Ortega): Se solicita autorización para el reemplazo de polea tensora.

22/06/2026 16:10 - Planta (Garantías GM): ACEPTADA. Código de autorización AUT-79310.