Ver autorización previa a la reparación

ID de autorización de pre-reparación:	PREA-52210
Unidad de negocio:	General Motors de México
Reparador:	FAME MORELIA
Orden de trabajo:	G-ONIX5120
Fecha de la Orden de trabajo:	05/08/2026
Vehículo:	Chevrolet Onix 2025
VIN:	3G1JC5SH0RL445511
Cuentakilómetros:	27,600
Queja:	EM-215 - RUIDO O CHIRRIDO EN EL MOTOR AL ARRANCAR Cliente reporta chirrido de la banda al encender el motor 1.2 turbo en frío.
Causa:	EM-483 - RODAMIENTO DE POLEA TENSORA CON JUEGO
Corrección:	EM-572 - REEMPLAZAR POLEA TENSORA AUTOMÁTICA
Operación de trabajo:	OP-EM-045 - Reemplazar polea tensora automática (motor 1.2 turbo)
Tiempo de trabajo:	1.5
Total de piezas:	1,420.00
Números de pieza:	PZ-EM-7810 Polea tensora automática 1.2T 1 x 920.00 PZ-EM-7811 Tornillo de polea 2 x 250.00
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Total bruto:	2,050.00
Código de autorización:	AUT-82001
Estado:	ACEPTADA

Historial de comentarios

05/08/2026 09:00 - Agencia (J. Salinas): Solicitud de autorización por chirrido de la banda. Se adjunta captura de GDS2 y fotografías de la polea.

05/08/2026 15:20 - Planta (Garantías GM): ACEPTADA. Código de autorización AUT-82001.