Ver autorización previa a la reparación

ID de autorización de pre-reparación:	PREA-47002
Unidad de negocio:	General Motors de México
Reparador:	FAME MORELIA
Orden de trabajo:	G-AVEO3990
Fecha de la Orden de trabajo:	20/02/2026
Vehículo:	Chevrolet Aveo 2024
VIN:	3G1TA5CF3RL999003
Cuentakilómetros:	39,800
Queja:	EM-215 - RUIDO O CHIRRIDO EN EL MOTOR AL ARRANCAR
Causa:	EM-300 - FALLA GENERAL DE MOTOR
Corrección:	EM-571 - REEMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDA DE ACCESORIOS
Operación de trabajo:	OP-EM-044 - Reemplazar polea tensora de banda de accesorios
Tiempo de trabajo:	2.0
Números de pieza:	PZ-EM-7710 Polea tensora de banda 1 x 684.00
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Total bruto:	1,524.00
Estado:	RECHAZADA

Historial de comentarios

19/02/2026 11:00 - Agencia (H. Castañeda): Se solicita autorización para reemplazo de polea tensora.

20/02/2026 10:30 - Planta (Garantías GM): RECHAZADA. La causa EM-300 es demasiado general y no corresponde a la queja. Además el tiempo de 2.0 h excede el estándar de la operación y no se adjuntó evidencia fotográfica.