

22.06.2017, 13:00:54
 Personalnummer: 321
 Seriennummer: 00.00.01.12 - 0346
 Reparaturnummer: n/a

Label	Minimum		Actual		Maximum		Result
----- Mechanischer Aufbau -----							
Zahnstange gefettet, Kugelführung geölt							Pass
Silikon auf Stecker Druckmotor							Pass
Hebel des Druckmotors freigängig							Pass
Kabel der Lichtschranke fest fixiert							Pass
Sensor oben richtig positioniert und fest							Pass
z-Motor axial Spiel ok							Pass
Zahnstange hat wenig Spiel und ist leichtgängig							Pass
Oberer Endanschlag bei der Kugelführung							Pass
Kabel von Spannung und Encoder getrennt verlegt							Pass
Schlauchführung befestigt							Pass
Allgemeinzustand							Pass
Bemerkungen: keine							
----- Sensoren kalibrieren -----							
Spannung Drucksensor nicht angesprochen	0.000	V	0.048	V	0.350	V	Pass
Spannung Drucksensor angesprochen	4.300	V	4.692	V	5.500	V	Pass
Spannung Drucksensor eingestellt	0.088	V	0.106	V	0.128	V	Pass
Abstand bis Drucksensor anspricht	0.000	inc	5.000	inc	10000.000	inc	Pass
SNO: Schaltschwelle oben	1530.000	inc	1721.000	inc	1770.000	inc	Pass
SNO: Schaltschwelle unten	1530.000	inc	1726.000	inc	1770.000	inc	Pass
SNO: Schalthysterese	0.000	inc	5.000	inc	30.000	inc	Pass
SNO: Spannung high	2.400	V	3.648	V			Pass
SNO: Spannung low			<0.100	V	0.600	V	Pass
----- Toggeln -----							
Verlorene Schritte nach Toggeln Low	0.000	inc	0.000	inc	10.000	inc	Pass
Verlorene Schritte nach Toggeln High	0.000	inc	0.000	inc	10.000	inc	Pass
----- Zahnstange -----							
Zahnstangenspiel unten (Pos. 4278)	0.000	inc	8.000	inc	15.000	inc	Pass
Zahnstangenspiel mitte (Pos. 2569)	0.000	inc	7.000	inc	15.000	inc	Pass
----- Motoren-widerstände -----							
Widerstand z-Motor (Pos. 0)	10.000	ohm	23.316	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 80)	10.000	ohm	21.717	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 160)	10.000	ohm	24.255	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 240)	10.000	ohm	22.456	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 320)	10.000	ohm	23.453	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 400)	10.000	ohm	23.294	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 480)	10.000	ohm	19.020	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 560)	10.000	ohm	22.871	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 640)	10.000	ohm	23.419	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 720)	10.000	ohm	17.648	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 800)	10.000	ohm	23.125	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 880)	10.000	ohm	21.524	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 960)	10.000	ohm	22.871	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1040)	10.000	ohm	22.871	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1120)	10.000	ohm	24.044	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1200)	10.000	ohm	23.115	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1280)	10.000	ohm	23.083	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1360)	10.000	ohm	21.716	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1440)	10.000	ohm	22.871	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1520)	10.000	ohm	23.880	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1600)	10.000	ohm	23.576	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1680)	10.000	ohm	21.078	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1760)	10.000	ohm	23.224	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1840)	10.000	ohm	22.664	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand z-Motor (Pos. 1920)	10.000	ohm	20.874	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 0)	10.000	ohm	24.209	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 1)	10.000	ohm	23.697	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 2)	10.000	ohm	25.240	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 3)	10.000	ohm	24.863	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 4)	10.000	ohm	25.192	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 5)	10.000	ohm	25.240	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 6)	10.000	ohm	25.512	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 7)	10.000	ohm	25.628	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 8)	10.000	ohm	25.618	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 9)	10.000	ohm	25.628	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 10)	10.000	ohm	25.909	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 11)	10.000	ohm	26.029	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 12)	10.000	ohm	28.235	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 13)	10.000	ohm	28.235	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 14)	10.000	ohm	28.235	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 15)	10.000	ohm	26.359	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 16)	10.000	ohm	26.869	ohm	50.000	ohm	Pass
Widerstand Druckmotormotor (Pos. 17)	10.000	ohm	28.308	ohm	50.000	ohm	Pass

00_00_01_12_-_0346_-20170622-132304.txt
widerstand Druckmotormotor (Pos. 18) 10.000 ohm 28.636 ohm 50.000 ohm Pass
widerstand Druckmotormotor (Pos. 19) 10.000 ohm 28.624 ohm 50.000 ohm Pass

----- Dauertest bestücken -----
Verlorene Schritte nach Dauertest 0.000 inc 1.000 inc 10.000 inc Pass

Bestückzyklen: 1000 / 1000

Endzeit: 13:23:04

Fehlermeldungen: keine

Testergebnis: Test Bestanden