and the second section.

**"种族的建筑外**"

Programme 1

Etykiety:

760.232 - 230V

RM1116

Kod produktu

Kod koncesyjny

Nr referencyjny (raportowanie M3)

Specyfikacyjna

Opakowaniowa



IFU -

Podstawowe

Pakowanie

746-396-EN\_17 (ANGIELSKA)

pakowane w folię

sażenie			
Rama	4-SEKCYJNA - SZARA	Bateria	JEST - 788.388
Zasilanie	230V - CONTROL BOX (S9051)	Zaślepka	BRAK
Kabel zasilający	788.394 (ANGIELSKI)	Kluczyk	2x S9087
Sterowanie	S9427	Kolor paneli	BEECH (BUK)

dentyfikowalność	10 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
		Data dostawy / produkcji
Siłownik od str. Nóg	S9059	05.02.2021
Siłownik od str. Głowy	S9050	2.03, 2021
Siłownik unoszący	S9058	10.03 . 2021
Siłownik unoszący	S9058	16.03. 2021
Komplet ram		17.02 2021
ControlBox	S9051	26.02. 2021



Sinchista Company



The state of the s

#### Zlecenie produkcyjne P0656748 Kod produktu: Numer seryjny: na podstawie instrukcji kontrolnej QA-077 Wykonano Pieczątka operatora Wykonano Kontrolowana cecha LP Kontrolowana cecha Sprawdź czy otwór w ramie pod panele wykonany jest według nowej wersji- w razie watpliwości wezwać inżynieca jakości Zawłeczka S4777 wszystkich sworzniach mocujących ramię słownika dowspornika 00537 \_\_436 tulejka pownna być zamentowana w okolicy 3 lub 4 zwoju od środka przewodu Podkładka S5450 436 dwie śruby M8 - 788.978 na ramie 436 plastikowe piny S6536 na łóżku starłocki na pinach mocujących podstawy 00537 Akcesoria dołożone zgodnie ze siłowników do ram ı mechanizmach zapadkowych 436 P WEST ON BEING wypełnia Kontroler Jakości Wynik kontroli OK jeżeli wynik pozytywny Wynik kantroli \* 4.3. OK jeżeli Wynik pożytywny: Kontrolowana cecha Kontrolowana cecha N/A jeśli nie dotyczy Czame plastikowe tulejki na końcach KONTROLA OGÓLNA, kółka z podkładką S5450; Wszystki Uchwyty transportowe 788 329 są dobrze zabezpieczone 4 śrubami 788.978 Zawieczka S4777 na sworzniach + zaślepki na prowadnicach W ramie przedniej 788.175 znajdują się dwie śruby 788.978. Panele bez pęknięć, wgnieceń i zabrudzeń, góma listwa dokrecona. N/1 Silniki siłowników na ramoe wierzchniej skierowane przeciwnie do prowadnicy Capstock S4804 i startock S4834 Čhwyć dwoma pałcami i pociągnij na zewnątrz 011 Flash test Plastikowe piny S6536 na łóżku W prowadnicach 6 pinów a w 011 oll ramce wysuwanej 2 Etykiety od strony nóg + ostrzegawcze Powłoka lakiernicza bez uszkodzeń + ciągłość spawów + 14 011 01 pravidlowe gwinty Zaślepka na ramce wysuwanej i kolumnach Prawidłowe prowadzenie przewodów 15 Ola 01 Czyste łóżko; ramki wierzchnie spięte Na ramie pośredniej przedniej znajdują się plastikowe "socket liner'y". 0 1 opaskami: kartonowa tuba 17 Dodalkowa sekwencja testu elektrycznego -AUSTRIA i SZWAJCARIA + Certyfikał Wykonano Opis naprawy OK | NOK LP Opis wady Jeżeli wymieniono część należy Pieczątka operatora podać indeks Zaznacza Kontroler Pieczątka Wyrób przekazano na 0 6. KWI 2021 01450 Melsae naklejenie etykiety z numercia susvijsyo Made in PL DUTY 10% 2min on / 18min off Power in 230V~1A 50Hz € □ MD P0656748

CAL-3022\_03 sheet: Lista kontrolna 2/3

S/N P0656748

### Zlecenie produkcyjne

Numer seryjny: P0656748 Kod produktu: 160AA6A1

#### Lista kontrolna

do zwalniania wyrobu gotowego

Pakowanie (wypełnia Operator Produkcji)

	Market along a second	Wykonano		
LP	Kontrolowana cecha	Pieczątka operatora		
1	Spakowano łóżko i instrukcje pakowania zgodnie ze zleceniem	0864		
2	Spakowano akcesoria zgodnie ze zleceniem	NA		

#### Opakowanie i etykiety (wypełnia Inspektor Jakości)

\* w odpowiednim polu zaznacz znakiem " X "

LP	Kontrolowana cecha	OK*	NOK*	Ponowny test (OK?)	Numer pracownika
1	Karton nie wystaje poza obrys palety zaklejony taśmą (brak uszkodzeń mechanicznych) taśmy ściągające dobrze zaciśnięte	**************************************			
2	Nr seryjny na etykiecie i etykiety specyfikacyjnej zgodny z zleceniem produkcyjnym	>			
3	Etykiety zgodne z instrukcją INS - 007	****	and the state of t	a major de la companya de la company	in and the second secon

#### Kompletność DHR oraz akcesoria (wypełnia Inspektor Jakości)


Sprawdź czy numer seryjny oraz kod produktu na każdym dokumencie jest zgodny ze zleceniem produkcyjnym oraz czy wszystkie dokumenty są wypełnione zgodnie z Dobrymi Praktykami Dokumentacji.

LP	Kontrolowana cecha	ОК	NOK	Ponowny test (OK?)	Numer pracownika
1	Zawartość DHR zgodna z aneksem instrukcji INS-007	×	entre de la companya		
2	Lista akcesoriów na etykiecie informacyjnej zgodna z listą na zleceniu produkcyjnym	M			

Uwagi:

#### Zwolnienie wyrobu

Potwierdzam, że przed zwolnieniem wyrobu na wysyłkę zapisy stanowiące DHR (Device History Record) zostały przejrzane. Na podstawie dokonanego przeglądu zapisów DHR wyrób został zwolniony do wysyłki. Zwolnienie odnotowano w systemie



0.7, 04, 2021 Employee 00496


Pracownik Data (RRRR-MM-DD)

### Zlecenie produkcyjne Numer seryjny: P0656748 Kod produktu:

5 6	Kontrolowana cecha  Sprawdź czy otwór w ramie pod panele wykonany jest według nowej wersji- w razie wątpliwości wezwać inżyniera jakości  tulejka powinna być zamontowana w	Wykonano Pieczątka operatora 0 0 5 3 7
	razie wątpliwości wezwać inżyniera jakości	
	razie wątpliwości wezwać inżyniera jakości	00537
10/W		
	tuleika nowinna buć rom	
D	okolicy 3 lub 4 zwoju od środka	005
4 Mind	przewodu.	00537
7	dwie śruby M8 - 788.978. na ramie	00537
	przedniej 788.175	
	Akcesoria dobise	00537
	8	Przedniej 788.175

LP		Wynik kontroli	A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		
	Kontrolowana cecha	OK jeżeli wynik pozytywny, NOK jeżeli negatywny, N/A jeśli nie dotyczy	LP	Kontrolowana cecha	Wynik kontroli OK jeżeli wynik pozytywny,
1	KONTROLA OGÓLNA; kółka z podkładką S5450; Wszystkie 4 koła dotykają podłoża, łóżko nie kołysze się	Services in a doryczy	7	Czame plastikowe tulejki na końcach	NOK jeżeli negatywny, N/A jeśli nie dotyczy
2		NE	9	prowadnic w otworach na przewody do siłowników	0/1
	Zawieczka S4777 na sworzniach + zaślepki na prowadnicach	01	10	Uchwyty transportowe 788.329 są dobrze zabezpieczone 4 śrubami	
	Panele bez pęknięć, wgnieceń i zabrudzeń. górna listwa dokręcona	26		788.978	
	Capslock S4804 i starlock S4834 Chwyc dwoma palcami i	RIL	11	W ramie przedniej 788 175 znajdują się dwie śruby 788.978.	011
	pociągnij na zewnątrz	011	12	Silniki siłowników na ramce werzchniej	
	Plastikowe piny S6536 na łóżku W prowadnicach 6 pinów, a w ramce wysuwanej 2	11		skierowane przeciwnie do prowadnicy  Flash test	01
	Powłoka lakiemicza bez uszkodzeń + ciągłość snawów +	oll	13		611
1	Prawidłowe gwinty  Zaślepka na ramce wysuwanej i kolumnach.	011	14	Etykiety od strony nóg + ostrzegawcze + informacyjne	
	<del></del>	011	15	Prawidłowe prowadzenie przewodów	0
Ľ	la ramie pośredniej przedniej znajdują się plastikowe "socket liner'y",	04	16	Czyste łóżko; ramki wierzchnie spiete	01
		~		opaskami, kartonowa tuba	0 //

	Opis wady	Opis паргажу	Wykonano		
AND STATES OF STATES		Jeżeli wymieniono cześć należy	ATTO ASSESSED STREET, BARBORIA AND LANGUAGE	Ko	ntrola po naprawie
		podać indeks	Pieczątka operatora		OK   NOK
ák –				Ze	aznacza Kontroler
2.54			AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	-	
		- Committee Comm			
				)	
34					
			Millian Company of the Company of th		
1					
1			and the same of th		
			PIOPANIA MENERAL MENER		



CAL-3022\_03 sheet: Lista kontrolna

## Zlecenie produkcyjne

Numer seryjny:

P0656748

Kod produktu: 9

Lista kontrolna

do zwalniania wyrobu gotowego

## Pakowanie (wypełnia Operator Produkcji)

LP	Kontalan	TONESS PROGRAMME
THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	Kontrolowana cecha	Wykonano
1	Spakowano łóżko i instrukcje pakowania zgodnie ze zleceniem	Pieczątka operatora  0 8 6 4
2	Spakowano akcesoria zgodnie ze zleceniem	4/0
Opakowanie	i etykiety (wypolaia I	NH N

## Opakowanie i etykiety (wypełnia Inspektor Jakości)

\* w odpowiednim polu zaznacz znakiem " X "

LP	Kontrolowana cecha	ok*	NOK*	Ponowny test	
1	Karton nie wystaje poza obrys palety zaklejony taśmą (brak uszkodzeń mechanicznych) taśmy ściągające dobrze zaciśnięte	14		(OK?)	Numer pracownika
2	Nr seryjny na etykiecie i etykiety specyfikacyjnej zgodny z zleceniem produkcyjnym	72			
3	Etykiety zgodne z instrukcją INS - 007	×			

# Kompletność DHR oraz akcesoria (wypełnia Inspektor Jakości)

Sprawdź czy numer seryjny oraz kod produktu na każdym dokumencie jest zgodny ze zleceniem produkcyjnym oraz czy wszystkie dokumenty są wypełnione zgodnie z Dobrymi Praktykami Dokumentacji.

LP	Kontrolowana cecha	ОК	NOK	Ponowny test (OK?)	Numer pracownika
1	Zawartość DHR zgodna z aneksem instrukcji INS-007	X	i i		
2	Lista akcesoriów na etykiecie informacyjnej zgodna z listą na zleceniu produkcyjnym	11			

### Zwolnienie wyrobu

Potwierdzam, że przed zwolnieniem wyrobu na wysyłkę zapisy stanowiące DHR (Device History Record) zostały przejrzane. Na podstawie dokonanego przeglądu zapisów DHR wyrób został zwolniony do wysyłki. Zwolnienie odnotowano w systemie M3 w panelu PMS130 (w przypadru zmiany statusu – zmieniono status w MMS130 oraz odnotowano kontrole w MMS235)

07. 04. 2021 Employee 00406

Pracownik

Data (RRRR-MM-DD)

2/3

- W.

A STATE OF THE STA

The same of the sa

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

attavija: