Agrégation de lien

Table des matières

1
2
2
2
<u>∠</u>
∠
4
[
[

Tâches à faire :

- Schéma réseau de l'infrastructure
- Lien d'agrégation entre deux actifs
- 3 liens avec les autres groupes
- Démonstration du fonctionnement = capture de trames + simulation de pann
- Documentation

Plan d'adressage:

	Nom	Adresse IP	Masque	Gateway	CIDR
	PC Aurélien	172.20.10.11	255.255.255.0	/	172.20.10.11/24
VLAN 10	PC Martin	172.20.10.10	255.255.255.0	/	172.20.10.10/24
	VM test	172.20.10.15	255.255.255.0	/	172.20.10.15/24
	PC Aurélien	172.20.20.11	255.255.255.0	/	172.20.20.11/24
VLAN 20	PC Martin	172.20.20.10	255.255.255.0	/	172.20.20.10/24
	VM test	172.20.20.15	255.255.255.0	1	172.20.20.15/24

Plan de test:






Schéma réseau:



Ici nous sommes le groupe 1 :



Config du Switch:

Vlan:

Comme montré dans le schéma réseau, il est nécessaire à l'infrastructure d'avoir au moins 2 VLANs par table. Voici la config pour obtenir ses derniers.

Nous avons don ici 3 VLANs:



VLAN Port Setting

Static VLAN

1 1 0:00:25 Static 2 10 0:00:25 Static 3 20 0:00:25 Static	Index	VID	Elapsed Time	Status
2 10 0:00:25 Static 3 20 0:00:25 Static	1	1	0.00.20	Static
	2	10		Static
	<u>3</u>	20	0.00.20	Static


Configuration des ports :




Port	PVID	GVRP	Acceptable Frame Type	VLAN Trunking
*			All 🗸	
1	1		All 🗸	
2	10		All 🗸	
3	10		All 🗸	
4	20		All 🗸	
5	20		All 🗸	
6	1		Tag Only ✓	✓
7	1		Tag Only ✓	✓
8	1		Tag Only ✓	✓
9	1		Tag Only ✓	

Apply Cancel

Configuration des VLANs:






VLAN 10

VLAN 20

Link Agregation

Toutes les modifications effectuée pour mettre en place l'agrégation de lien sont faites à l'identique sur les 2 switchs utilisés pour le TP.


Dans un premier temps on configure les ports en leurs attribuant le groupe T1 :



Puis on active le protocole LACP afin d'activer la synchronisation :

Link Aggregation Con	III OI I TOLOCOI	Link Aggregation Sett
Active		
System Priority	65535	
Group ID		LACP Active
T1		▽
T2		
		J
Port		LACP Timeout
Port *		30 v seconds
		30 v seconds
1		30 v seconds 30 v seconds
* 1 2		30 ✓ seconds 30 ✓ seconds 30 ✓ seconds
* 1 2 3		30 ✓ seconds 30 ✓ seconds 30 ✓ seconds 30 ✓ seconds
* 1 2 3 4		30 ✓ seconds
* 1 2 3 4 5		30 ✓ seconds
* 1 2 3 4 5 6		30 \rightarrow seconds 30 \rightarrow seco

On obtient donc le résultat suivant :



On effectue la même manipulation sur le second switch puis on lance la phase de test.

Pour notre premier test on constat que nous n'avons pas d'agrégation, mais du fail over étant donné que notre téléchargement test s'effectue uniquement grâce à un seul des 3 câbles. Nous avons donc décidé de le débrancher pour voir ce que qui allais ce produire et c'est à ce moment que le second câble à pris le relais puis nous avons rebranché le premier câble qui a de suite repris le relai du téléchargement. Après analyse, nous supposons que le matériel utilisé est trop vieux et ne supporte donc pas la répartition de charge.

Nous n'avons pas eu le temps d'effectuer des captures de trames.